

„Moto-Expert Marcin Stachurka”

Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202603136

Data badania – 10 marca 2026r.

Rzeczoznawca - Dominik Wilk

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW614SN

Marka pojazdu: NISSAN
Model: X-TRAIL 1.3DIG-T TEKNA 2WD DCT
Kolor: CZARNY

Oznaczenie: NISSAN X-TRAIL 1.3 DIG-T TEKNA 2WD DCT

Rodzaj nadwozia: SUV

Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 169412

Nr fabryczny (VIN): JN1TGAT32U0071085

Rok produkcji: 2020

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.

Masa całkowita (kg): 1985

Masa własna (kg): 1470

Rodzaj paliwa: Benzyna

Norma EURO: 6

Typ silnika: ZI

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1332

Moc [kW]: 116.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 24.03.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A.
na:

1. Dowód rejestracyjny: BAR1260610
2. Data następnego badania technicznego: 24.03.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. 1. Termin badania technicznego – 24.03.2026.
2. Książka serwisowa z ostatnim wpisem przy przebiegu 143589km, instrukcja obsługi – pojazd wyposażony.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich 4 sztuki - miejscowe zarysowania. Koło zapasowe dojazdowe - obręcz stalowa.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – czarna z efektem metalicznym. Zderzak przedni – drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – liczne odpryski lakieru, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – zagięcie poszycia na odcinku ok. 30mm z zarysowaniem, dwa odpryski lakieru, drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne zarysowania, odprysk lakieru od strony wewnętrznej. Słupek B prawy - dwa odpryski lakieru. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania, odprysk lakieru od strony wewnętrznej. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania, nakładka łuku błotnika - liczne drobne zarysowania, wnęka drzwi - cztery punktowe zagięcia, dwa głębokie zarysowania, miejscowe zarysowania, zarysowania progu we wnęcie. Zderzak tylny – drobne zarysowania. Pokrywa bagażnika – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania, wnęka drzwi - punktowe zagięcie, miejscowe odpryski lakieru. Drzwi lewe tylne – zagięcie poszycia o średnicy ok. 40mm, miejscowe zarysowania, odprysk lakieru na krawędzi poszycia. Słupek B lewy - liczne odpryski lakieru, punktowe zagięcie. Próg lewy we wnęcie drzwi przednich - liczne odpryski lakieru. Drzwi lewe przednie – miejscowe zarysowania, liczne odpryski lakieru oraz miejscowe zagięcia w części tylnej od strony wewnętrznej drzwi. Błotnik lewy – punktowe zagięcie poszycia, miejscowe odpryski lakieru, drobne zarysowania. Rama dachu lewa - drobny odprysk lakieru. Dach – drobne zarysowania.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia:
Drzwi prawe przednie – do 158µm. Drzwi prawe tylne – do 171µm. Pozostałe elementy do 98µm.
Podane przedziały grubości powłoki lakierowej dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowe zabrudzenia. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Reflektory w technologii LED.

Klimatyzacja 2 strefowa.

Asystent pasa ruchu.

Limit prędkości.

Rozpoznawanie znaków drogowych.

Radioodtwarzacz fabryczny.

Asystent hamowania awaryjnego.

System kamer 360°.
Nagłośnienie BOSE.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Automatyczna skrzynia biegów
- BLIS - system monitorowania martwego pola lusterek zewnętrznych
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dotykowy ekran
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotele przednie sterowane elektrycznie
- Immobilizer
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane
- Nawigacja
- Ogrzewanie przednich foteli
- Ogrzewanie tylnych foteli
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
- Radio CD
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka skórzana lub skóropodobna
- Tempomat
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
-------	-----------	---------	---------------------------------

Lewy przód	Michelin Pilot Alpin 5 SUV	225/60R18	50%
Prawy przód	Michelin Pilot Alpin 5 SUV	225/60R18	50%
Lewy tył	Michelin Pilot Alpin 5 SUV	225/60R18	50%
Prawy tył	Michelin Pilot Alpin 5 SUV	225/60R18	50%
Zapas	Dunlop	T155/90D17	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 133 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik, data: 13 marca 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603136





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603136





























