

„Moto-Expert Marcin Stachurka”
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202604205
Data badania – 20 kwietnia 2026r.
Rzeczoznawca - Dominik Wilk

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW3TX13

Marka pojazdu: FIAT
Model: DOBLO CARGO DOBLO MAXI XL 1.6
Kolor: BIAŁY

Oznaczenie: FIAT DOBLO CARGO DOBLO MAXI XL 1.6 MJ SX
Rodzaj nadwozia: Furgon
Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 3
Wskazania licznika [km]: 67191
Nr fabryczny (VIN): ZFA26300006X70570
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 2485
Masa własna (kg): 1524
Ładowność (kg): 961
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 77.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 18.10.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A.
na:

1. Dowód rejestracyjny: BAS3742359z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 15.10.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (1 klucz bez pilota.)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak

5. 1. Termin badania technicznego – 15.10.2027.
2. Książka serwisowa - brak. Instrukcja obsługi – w formie elektronicznej.
3. W adnotacjach dowodu rejestracyjnego widnieje wpis "VAT-1".

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 stopniowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół stalowe 4 sztuki – koła wyposażone w kołpaki. Koło zapasowe - brak. Rozstaw osi: ok. 3090mm.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – biała. Zderzak przedni – drobne zarysowania. Szyba czołowa – odprysk z pęknięciem w części dolnej, drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej, pęknięty emblemat. Pokrywa komory silnika – pęknięcia powłoki lakierowej na odcinku ok. 80mm ze śladami zaprawy lakierniczej, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – odprysk lakieru ok. 8mm w części dolnej, drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – miejscowe odpryski lakieru na krawędzi poszycia, drobne zarysowania. Próg prawy - ubytki lakieru na odcinkach ok. 20mm, 60mm. Słupek B prawy - punktowe zagięcie z odpryskiem lakieru, miejscowe zarysowania. Drzwi prawe tylne – miejscowe zagięcia poszycia, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania. Zderzak tylny – miejscowe głębokie zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – miejscowe zagięcie poszycia, drobne zarysowania, pęknięta osłona klamki zewnętrznej drzwi lewych, miejscowe rozdarcia uszczelki wnęki drzwi. Poszycie tylne boku lewego – punktowe zagięcie, ubytek lakieru o średnicy ok. 10mm, ubytek lakieru na odcinku ok. 20mm na krawędzi przedniej, miejscowe zarysowania. Drzwi lewe – drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – drobne zarysowania.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 111µm. Podane przedziały grubości powłoki lakierowej dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa, głębokie zarysowania deski rozdzielczej po stronie prawej, miejscowe głębokie zarysowania pokrywy schowka, głębokie zarysowania nakładki progu załadunku drzwi bocznych oraz tapicerki drzwi przesuwnych. Poszycia tapicerskie foteli, wykładziny podłogi i podsufitki – miejscowe zabrudzenia. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

Przestrzeń ładunkowa - długość ok. 1900mm, stwierdzono liczne zarysowania podłogi, liczne zarysowania i zagięcia nadkoli tylnych, miejscowe zagięcia ściany grodziowej.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Elektrycznie regulowane szyby. Radioodtwarzacz fabryczny.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Dotykowy ekran
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Hak
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Nawigacja
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Barum Polaris 6	195/60R16	30%
Prawy przód	Barum Polaris 6	195/60R16	30%
Lewy tył	Barum Polaris 6	195/60R16	20%
Prawy tył	Barum Polaris 6	195/60R16	20%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 94 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 27 kwietnia 2026

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604205



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604205



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604205



















