

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202604253

Data badania – 14 maja 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WZ989HC

Marka pojazdu: TOYOTA

Model: COROLLA 2.0 HYBRID STYLE

Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 38757

Nr fabryczny (VIN): SB1ZC3CE80E017899

Rok produkcji: 2023

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa własna (kg): 1481

Rodzaj paliwa: Hybryda

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon iskrowy

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1986

Moc [kW]: 112.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 21.12.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT4900283
2. Data następnego badania technicznego: 21.12.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
- 5.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie.

Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika

w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga LP: zarysowania, Felga PP: zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szara

Zderzak przód: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Rama dachu prawa: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 70 μm , błotnik PP - 170 μm , drzwi PP - 190 μm , drzwi TP - 110 μm , poszycie TP - 120 μm , poszycie TL - 170 μm , drzwi TL - 150 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 130 μm , dach - 120 μm , próg P - 90 μm , próg L - 80 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania / Zabrudzenia

Listwa progu LP: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Listwa progu LT: Zarysowania

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Roleta / półka bagażnika: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania / Zabrudzenia

Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania / Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 6 głośników

ABS

Antena dachowa Shark-Fin

Asystent głosowy inteligentny

Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)

BA - system wspomagania hamowania

Czujnik deszczu i inteligentne wycieraczki

Czujnik zmierzchu (aut. włączane światła)

Czujniki parkowania - przód i tył CS

Deska rozdzielcza wykończona miękkim materiałem

Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy zegarów (12,3)

Drzwi bagażnika unoszone elektrycznie, otwierane bezdotykowo

Dywaniki welurowe

EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania

ESP - układ stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/45 R17
Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
Fotele przednie podgrzewane
Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb pasażerów drugiego rzędu
Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył
Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
Gniazdo 12V
Gniazdo 12V w bagażniku
Gniazdo USB-C
Gwarancja 10 lat na akumulator hybrydowy
Gwarancja 2-letnia
HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu
Hamulec postojowy elektryczny
Immobilizer
Interfejs Android Auto - połączenie przewodowe i Apple CarPlay - połączenie bezprzewodowe
Kamera cofania BGM
Kanapa tylna składana, dzielona 60/40
Kierownica multifunkcyjna z obsługą systemów multimedialnych
Kierownica skórzana trójramienna
Kieszeń w oparciu fotela pasażera
Klamki zewnętrzne lakierowane
Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Koło zapasowe dojazdowe
Komputer pokładowy
Kurtyny powietrzne
Listwa okienna chromowana
Listwy drzwi w kolorze czarnym
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
Lusterka boczne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne lakierowane
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera
Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
Manetki zmiany biegów przy kierownicy
Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane
Nawiewy na tylną kanapę
Nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych
Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)
Ogranicznik prędkości - automatyczny
Oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych
Podłokietnik przedni, skórzany
Podłokietnik tylny
Podsufitka ciemna
Poduszka powietrzna kolan kierowcy
Poduszki powietrzne boczne - przód
Podwójna podłoga bagażnika
Reflektory przednie typu LED
Relingi dachowe aluminiowe
Roleta przestrzeni bagażowej
Spryskiwacze lamp przednich
Stacja bezprzewodowego ładowania telefonu
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)

System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)
 System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)
 System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
 System dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED
 System monitorowania ciśnienia w oponach
 System multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym 10,5" HD
 System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy
 System oświetlenia wnętrza
 System rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
 System składania tylnych siedzeń Toyota Easy Flat
 System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 Szyby tylne przyciemniane
 Światła do jazdy dziennej typu LED
 Światła drogowe automatyczne AHB
 Światła przeciwmgielne LED
 Światła tylne typu LED
 Tapicerka materiałowa z elementami skóry syntetycznej
 Tempomat adaptacyjny, inteligentny
 TRC - system kontroli trakcji
 Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
 Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS)
 Układ detekcji przeszkód (ICS)
 Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów
 Uruchamianie silnika przyciskiem
 Usługi łączności Toyota Connected Car
 VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC
 Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
 Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
 Zamek centralny sterowany zdalnie
 Zdalne aktualizacje (OTA) pakietu Toyota Safety Sense
 Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyToyota
 Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyToyota
 Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyToyota
 Lakier metalik

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Bridgestone	225/45/17	30%
PP Zimowe	Bridgestone	225/45/17	45%
TL Zimowe	Bridgestone	225/45/17	30%
TP Zimowe	Bridgestone	225/45/17	45%
Dojazdowe	Falken,	125/70/17	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 86 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 14 maja 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604253



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604253



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604253



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604253















