

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202604203

Data badania – 06 maja 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW073SU

Marka pojazdu: VOLVO

Model: XC60 B4 B MOMENTUM PRO AUT

Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: SUV

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 134434

Nr fabryczny (VIN): LYVUZK9VDNB908341

Rok produkcji: 2021

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2400

Masa własna (kg): 1819

Rodzaj paliwa: Hybryda

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon iskrowy

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1969

Moc [kW]: 145.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 13.09.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR3847305
2. Data następnego badania technicznego: 02.09.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 0

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga LT: zarysowania, Felga PT: zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szara
Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie
Pokrywa przednia: Odpryski
Szyba czołowa: Odpryski
Drzwi LP: poszycie: Odpryski
Dach: Zabrudzenia żywicą
Zderzak tył: Urwanie zaczepu / Mocowanie / Zarysowania
Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania
Zabrudzenia żywicą
Drzwi PT: poszycie: Zarysowania
Błotnik PP: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Reflektor przeciwmgłowy prawy: Urwane mocowanie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 90 μm , błotnik PP - 100 μm , drzwi PP - 130 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 130 μm , poszycie TL - 130 μm , drzwi TL - 130 μm , drzwi PL - 130 μm , błotnik PL - 70 μm , dach - 130 μm , próg P - 90 μm , próg L - 80 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tunel środkowy: Zarysowania
Tapicerka drzwi LP: Zarysowania / Zabrudzenia
Fotel LP: Zabrudzenia
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania
Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia
Fotel PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono:

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dywaniki welurowe
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie regulowany fotel pasażera
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy

- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy sterowany elektrycznie
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Relingi dachowe
- Spryskiwacze lamp przednich
- Sterowanie systemu audio z koła kierownicy
- Szyba czołowa ogrzewana
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Nokian,	235/60/18	15%
PP Zimowe	Nokian,	235/60/18	15%
TL Zimowe	Nokian,	235/60/18	5%
TP Zimowe	Nokian,	235/60/18	5%
Dojazdowe	Chao yang	135/80/18	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 88 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 06 maja 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604203



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604203



















