

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202605215

Data badania – 25 maja 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: SK867VX

Marka pojazdu: CUPRA
Model: FORMENTOR 1.5 TSI DSG
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 149327
Nr fabryczny (VIN): VSSZZZKMZNR044525
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa własna (kg): 1411
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1498
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 23.03.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS1047415
2. Data następnego badania technicznego: 22.03.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie.
Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika

w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga PP: zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska

Zderzak przód: Zdeformowanie / Wgniecenie

Szyba czołowa: Odpryski

Listwa Błotnik LP: Zarysowania

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Dach: Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Listwa Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Listwa Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania / Odpryski

Listwa drzwi LT: Zarysowania

Drzwi PP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 240 μm , błotnik PP - 140 μm , drzwi PP - 180 μm , drzwi TP - 150 μm , poszycie TP - 140 μm , pokrywa T - 140 μm , poszycie TL - 140 μm , drzwi TL - 150 μm , drzwi PL - 130 μm , błotnik PL - 130 μm , dach - 130 μm , próg P - 80 μm , próg L - 80 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kierownica: Przetarcia

Fotel LP: Przetarcia

Wykładzina bagażnika: Uszkodzenia mechaniczne / Przetarcia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Antena dachowa w kształcie płetwy rekina

Asystent parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu

Asystent pasa ruchu Lane Assist

Asystent świateł drogowych High Beam Assist

Automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji Multi Collision Brake Bluetooth

CUPRA CONNECT dla Media System(Bezpieczeństwo i serwis 10 lat,zdalny dostęp 1rok)

CUPRA Drive Profile: 4 profili jazdy umożliwiające zmianę reakcji silnika, wspomagania i skrzyni

Czujnik deszczu

Czujnik zmierzchu

Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera

Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu

EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

Elementy ochronne nadkoli, progi w kolorze ciemnego aluminium

ESC - Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
Felgi aluminiowe 18 CUPRA PERFORMANCE SILVER z ogumieniem 245/45
Fotele przednie podgrzewane
Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową
Fotele sportowe
Full Link
Funkcja łatwego składania tylnych siedzeń
Funkcja opóźnionego wyłączania świateł „Coming and Leaving Home”
Funkcja świateł autostradowych
Gniazdo 12V z przodu
Gwarancja CUPRA 5 lat
Hamulec postojowy elektromechaniczny
HBA - Hydraulic Brake Assist
Kamera cofania
Kierownica wielofunkcyjna sportowa, podgrzewana
Kierownica z łopatkami zmiany biegów
Kieszeń w oparciu przednich foteli
Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa Climatronic z filtrem AirCare i czujnikiem powietrza AQS
Kokpit wirtualny: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25”
Lampki LED do czytania z przodu
Lampki LED przy osłonach przeciwsłonecznych
Lampy przednie LED
Lampy tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami
Lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane
Lusterka boczne w kolorze ciemnego aluminium
Lusterko pasażera automatycznie obniżające się podczas cofania
Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze ciemnego aluminium
Ogranicznik prędkości
Osłony przeciwsłoneczne z przodu z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami
Oświetlanie powitalne LED w lusterkach bocznych
Oświetlenie drzwi bagażnika LED
Oświetlenie LED schowka w desce rozdzielczej
Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu w technologii LED
Podłoga bagażnika podwójna
Podłokietnik przedni ze schowkiem i regulacją wzdłużną
Podłokietnik z tyłu
Podsufitka czarna
Podświetlane nakładki progowe w przednich drzwiach LED
Poduszki powietrzne (7) - 2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy
Relingi dachowe w kolorze lśniącej czerni
Słupki B i C w kolorze lśniącej czerni
Spojler tylny CUPRA w kolorze nadwozia
Spojlery boczne z tyłu w kolorze lśniącej czerni
System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY
System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i rowerzystów
System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
System Media Plus wysł.10/Radio MP3/WMA/USB/rozbudowane rozpoznawanie mowy
System przypominający o konieczności zapinania pasów przy przednich i tylnych fotelach
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane
Światła do jazdy dziennej LED
Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów
Tapicerka materiałowa z ekoskórą z przeszyciem w kolorze miedzi
TCS - system kontroli trakcji

Tempomat aktywny (ACC)
Tuner DAB
Tylne oparcie składane i dzielone
Uchwyt na napoje z przodu
Uchwyty ISOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy
Uchwyty ISOFIX i-Size na fotelu pasażera z przodu
Wspomaganie układu kierowniczego - progresywne
Wykończenie wnętrza CUPRA z elementami dekoracyjnymi deski rozd.w kolorze ciemnego aluminium i miedz
XDS - Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
Zamek centralny zdalnie sterowany
Zderzaki dedykowane CUPRA
Koło zapasowe dojazdowe
Lakier metalik

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Verdestein	245/45 R18	65%
PP Zimowe	Verdestein	245/45 R18	65%
TL Zimowe	MICHELIN	245/45 R18	30%
TP Zimowe	MICHELIN	245/45 R18	30%
Dojazdowe	Hamkook	125/70R18	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 90 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 25 maja 2026

.....























