

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202607080

Data badania – 08 lipca 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: KK54652

Marka pojazdu: BMW

Model: 318I AUT

Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 143193

Nr fabryczny (VIN): WBA71DZ020FM94149

Rok produkcji: 2022

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa własna (kg): 1570

Rodzaj paliwa: Benzyna

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon iskrowy

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1998

Moc [kW]: 115.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 15.06.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS2176450
2. Data następnego badania technicznego: 11.06.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie.

Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika

w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga PP: zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na tylną oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szara

Zderzak przód: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Błotnik PP: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 90 μm , błotnik PP - 100 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 120 μm , poszycie TP - 130 μm , pokrywa T - 90 μm , poszycie TL - 120 μm , drzwi TL - 110 μm , drzwi PL - 110 μm , błotnik PL - 70 μm , dach - 130 μm , próg P - 80 μm , próg L - 80 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel LP: Zabrudzenia / Uszkodzenia mechaniczne

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania / Zabrudzenia

Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia / Uszkodzenia mechaniczne

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Active Guard Plus

Asystent uwagi

Blokada mechanizmu różnicowego elektroniczna

BMW ID

Czujnik deszczu

Czujnik kolizji

Czujnik poziomu i klasy oleju

Dysze spryskiwaczy

Dywaniki podłogowe welurowe

Felgi aluminiowe 17", V Spoke 775, z ogumieniem

Filtr cząstek stałych

Fotele przednie standardowe

Funkcja Auto Start Stop

Funkcja Follow-Me-Home

Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu

Gniazda USB (1x obszar konsoli środkowej, 1x w obszarze środkowego podłokietnika)

Gniazdo 12V w przednim schowku

Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold

Immobilizer elektroniczny (EWS)

Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)

Kierownica sportowa, skórzana, trójamienią
Kierownica wielofunkcyjna
Klakson - dźwięk dwutonowy
Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia, podświetlane
Kłapa bagażnika automatycznie otwierana-zamykana
Klimatyzacja automatyczna, 1-strefowa
Kolumna kierownicy regulowana
Kontroler iDrive
Końcówki układu wydechowego widoczne po lewej i prawej stronie
Listwy dachowe w kolorze czarnym
Listwy ozdobne - srebrny kwarc, matowe
Listwy progowe czarne, z przodu z oznaczeniem BMW
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, ogrzewane
Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
Obramowania szyb - czarne matowe
Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia
Ochrona przed uderzeniem bocznym
Oczka do mocowania
Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40
Opcje przechowywania
Osłona chłodnicy ozdobna w kształcie nerek, czarna o wysokim połysku z chromowaną ramką
Osłony przeciwsłoneczne
Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu
Ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania
Ostrzeżenie o włączonym świetle
Oświetlenie powitalne
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED
Oświetlenie wewnętrzne
Oznaczenia modelu
Podłokietnik przedni
Podłokietnik tylny centralny
Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera
Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
Przełącznik właściwości jezdnych
Przełącznik zamka centralnego
Przycisk Start/Stop
Przyciski ulubionych funkcji
Reflektory przednie i tylne diodowe (LED)
Relingi dachowe, czarne
Schowek na rękawiczki, podświetlany z oddzielną małą przegrodą
Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
Siatka oddzielająca bagażnik od przestrzeni pasażerskiej
Skrzynia biegów automatyczna Steptronic, 8-biegowa
Speed Limit Info z systemem rozpoznawania ograniczeń prędkości i wskaźnikiem zakazu wyprzedzania
System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym)
System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny
System zamykania z centralnym zamkiem
Szyby atermiczne
Szyby elektryczne, przód i tył
Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
Tapicerka materiałowa Hevelius
TeleServices

Tempomat z funkcją hamowania
 Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
 Uchwyty na napoje
 Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie
 Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC
 Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka
 Usługi Concierge
 Usługi ConnectedDrive
 Usługi zdalne - możliwość korzystania z BMW Connected App
 Wskaźnik Check-Control, informujący o stanie pojazdu
 Wskaźnik momentu zmiany biegów
 Zacisk akumulatora bezpieczny
 Zagłówki tylnych siedzeń składane
 Zestaw 6 głośników stereo
 Zestaw głośnomówiący ze złączem Bluetooth, USB
 Zestaw naprawczy do opon
 Asystent parkowania, z kamerą cofania oraz czujnikami parkowania z przodu i tyłu
 Asystent świateł drogowych
 BMW Live Cockpit Professional (nawigacja, radio, wys. wskaźników 12.3", wys. 10.25", 2xUSB, LTE, BT, WiFi)
 Fotele przednie ogrzewane
 Lakier metalik
 Pakiet Connected Professional
 Pakiet lusterek wewnętrznych i zewnętrznych
 Systemy asystujące kierowcy
 Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej
 Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Pirelli,	225/50/17	70%
PP Zimowe	Pirelli,	225/50/17	80%
TL Zimowe	Pirelli,	225/50/17	85%
TP Zimowe	Pirelli,	225/50/17	65%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 73 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 08 lipca 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607080



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607080



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607080















