

„Moto-Expert Marcin Stachurka”
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202607223
Data badania – 17 lipca 2026r.
Rzecznik - Marcin Stachurka

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WI679LG

Marka pojazdu: PEUGEOT
Model: 5008 1.2 PURETECH ALLURE PACK
Kolor: NIEBIESKI

Oznaczenie: PEUGEOT 5008 1.2 PURETECH ALLURE PACK S&S EAT8
Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 7
Wskazania licznika [km]: 68987
Nr fabryczny (VIN): VF3MRHNSUMS151034
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 2160
Masa własna (kg): 1430
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZI
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 1199
Moc [kW]: 96.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 25.06.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany Carefleet S.A.
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR 2655806
2. Data następnego badania technicznego: 09.06.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. 1. Termin badania technicznego: 09.06.2027.
2. Książka serwisowa z wpisami przy stanie drogomierza: 13416km, 24869km, 34786km, 47484km.

3. Przebiegu pojazdu nie weryfikowano, przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich - 4 sztuki. Obręcz koła prawego tylnego - zarysowania. Opona prawa tylna - uszkodzenia ściany bocznej.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – niebieska z efektem metalicznym. Zderzak przedni – zarysowania po stronie prawej na odcinku ok 120mm, drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – odprysk z pęknięciem, drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – destrukcja lakieru o średnicy ok 40mm, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – zarysowanie na odcinku ok 15mm, drobne zarysowania. Próg prawy - głębokie zarysowanie na odcinku ok 30mm. Drzwi prawe tylne – zagięcie punktowe, zagięcie po stronie wewnętrznej, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – zagięcie na odcinku ok 20mm, zarysowania na odcinkach ok 8mm, 12mm, 10mm, 10mm, 5mm, drobne zarysowania. Zderzak tylny – drobne zarysowania. Pokrywa bagażnika – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – głębokie zarysowanie na odcinku ok 18mm, zagięcie punktowe, drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – ubytki lakieru z korozją, destrukcja lakieru w części środkowej, drobne zarysowania, zagięcia po stronie wewnętrznej. Drzwi lewe przednie – głębokie zarysowania dolnej listwy, drobne zarysowania. Próg lewy - odprysk lakieru o średnicy ok 5mm. Słupek lewy A - zarysowanie na odcinku ok 15mm. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – drobne zarysowania. Powiększona grubość powłoki lakierowej drzwi prawych przednich: do 180um, drzwi prawych tylnych: do 219um, poszycia tylnego boku prawego: do 171um, poszycia tylnego boku lewego: do 1250um, drzwi lewych tylnych: do 315um, drzwi lewych przednich: do 261um. Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 134um. Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Fotel lewy przedni - zarysowania stolika tylnego.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Tapicerka łączona eco skóra - materiał.

Łopatki do zmiany biegów.

Asystent pasa ruchu.

Reflektory LED.

System kamer 360 stopni.

Radionawigacja fabryczna.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Automatyczna skrzynia biegów
- BLIS - system monitorowania martwego pola lusterek zewnętrznych
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kamery boczne
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne składane
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Nawigacja
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Relingi dachowe
- Rolety tylnych drzwi
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Michelin Primacy 4	225/55R18	85%
Prawy przód	Michelin Primacy 4	225/55R18	85%
Lewy tył	Michelin Primacy 4	225/55R18	30%
Prawy tył	Michelin Primacy 4	225/55R18	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 113 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 26 lipca 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607223



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607223



























