

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202607152
Data badania – 15 lipca 2026r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WZ262GK

Marka pojazdu: RENAULT
Model: MEGANE 1.5 BLUE DCI TECHNO
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 144015
Nr fabryczny (VIN): VF1RFB00970577930
Rok produkcji: 2023
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa własna (kg): 1422
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1461
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 30.06.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT2524207
2. Data następnego badania technicznego: 19.06.2028r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 0

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Zapalony kontrolka klucz serwisowy
Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku

wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga LT: zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała
Zderzak przód: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie
Szyba czołowa: Odpryski
Dach: Odpryski
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania
Zderzak tył: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 250 μm , drzwi PP - 140 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 130 μm , poszycie TL - 140 μm , drzwi TL - 120 μm , drzwi PL - 130 μm , dach - 120 μm , próg P - 80 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania
Tunel środkowy: Zarysowania
Fotel LP: Przetarcia / Zabrudzenia
Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia
Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 4/5 zagłówki
ABS

Antena typu płetwa rekina
ASR - system zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu
BAS - asystent układu hamulcowego
Czujnik deszczu
Czujnik zmierzchu
ESC - układ stabilizacji toru jazdy
Felgi aluminiowe 17 Allium z ogumieniem 205/50
Fotel kierowcy regulowany manualnie z regulacją wysokości i manualną regulacją podparcia lędźwiowego
Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL)
Funkcja bezprzewodowej replikacji ekranu telefonu Android Auto/Apple CarPlay
Funkcja połączenia alarmowego eCall
Gniazdo 12V
Gniazdo 12V dla pasażerów z tyłu
Hamulec postojowy - automatyczny
HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu
Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
Karta Renault Handsfree
Kierownica pokryta skórą ekologiczną TEP (soft touch)

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
 Komputer pokładowy
 Lakier uni
 Lampy przednie Full LED Pure Vision
 Lampy tylne LED z sekwencyjnymi kierunkowskazami
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane z czujnikiem temperatury zewnętrznej
 Lusterka boczne składane elektrycznie
 Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, podświetlane
 Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami
 Poduszki kurtynowe przód/tył
 Poduszki powietrzne boczne kierowcy i pasażera z przodu chroniące głowę i klatkę piersiową
 Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera
 Relingi dachowe w kolorze aluminium
 System easy link 9,3" z nawigacją, radioodtwarzaczem DAB, Bluetooth, 2xUSB+1xJACK, funkcją replikacji
 System kontroli bezpiecznej odległości (DW)
 System kontroli ciśnienia w oponach
 System kontroli zmęczenia kierowcy UTA
 System Multi-Sense - wybór charakterystyki jazdy (MySense, Eko, Komfort, Sport)
 System ostrzegania o nadmiernej prędkości, z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR)
 System utrzymania pasa ruchu (LKA)
 System wspomagania nagłego hamowania (AEBS) z funkcją wykrywania pieszych - aktywny
 System wspomagania parkowania przód/tył
 Szyby boczne barwione
 Szyby boczne tylne dodatkowo przyciemniane
 Szyby przednie elektryczne
 Szyby tylne elektryczne
 Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów
 Tapicerka łączona materiał/skóra ekologiczna
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Tylne kanapa w układzie 1/3-2/3 bez podłokietnika z funkcją easy break
 Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
 Wyświetlacz kolorowy wskaźników i zegarów 7
 Zagłówki przednie i tylne regulowane na wysokość
 Zamek centralny
 Zestaw do naprawy przebitej opony

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Continental	205/50/17	45%
PP Letnie	Continental	205/50/17	45%
TL Letnie	Continental	205/50/17	45%
TP Letnie	Continental	205/50/17	45%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 71 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 15 lipca 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607152





A close-up photograph of the center console of a car. The top section features a large, dark infotainment screen displaying a navigation map. Below the screen is a row of five touch-sensitive buttons: a power button, a menu button, a home button, and two volume buttons. Below these buttons is a row of seven circular climate controls. The two outermost controls are digital displays showing '20.0' and '20.0'. Between them are five buttons with icons for fan speed, recirculation, defrost, auto, and lock. Below the climate controls is a horizontal row of three buttons: 'OFF', 'AUTO', and 'MAN'. At the bottom of the console, there are two USB ports, a 12V power outlet, and a handbrake.



POTWIERDZENIA DOKONANIA PRZEGLĄDU (UK)			
VIN:			
Data:		Przebieg:	
Typ czynności:		Nr faktury:	
Przebieg:		Naprawa:	
Kontrola antykorozyjna:		Kontrola:	
OK: Stan:		Stan:	
*Proszę odpowiedzieć słownie			
Data:		Przebieg:	
Typ czynności:		Nr faktury:	
Przebieg:		Naprawa:	
Kontrola antykorozyjna:		Kontrola:	
OK: Stan:		Stan:	
*Proszę odpowiedzieć słownie			
Data:		Przebieg:	
Typ czynności:		Nr faktury:	
Przebieg:		Naprawa:	
Kontrola antykorozyjna:		Kontrola:	
OK: Stan:		Stan:	
*Proszę odpowiedzieć słownie			

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607152











