

„APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”

Licencja infoekspert, eurotaxglass's
55-040 Tyniec Mały, ul. Piaskowa 6

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202102154

Data badania – 10 lutego 2021r.

Rzeczoznawca - Marcin Stachurka

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: PO2ER80
Marka pojazdu: OPEL
Model: COMBO TOUR VAN 1.6 CDTI
Kolor: BIAŁY

Oznaczenie: OPEL COMBO TOUR VAN 1.6 CDTI
Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: CIĘŻAROWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 110640
Nr fabryczny (VIN): W0L6VZN1BJ9628968
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 2349
Masa własna (kg): 1525
Ładowność (kg): 824
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R-4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 88.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 21.12.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ALEJE SOLIDARNOŚCI 46
61-696 POZNAŃ

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 3703132
2. Data następnego badania technicznego: 21.12.2021r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 3 (Dwa klucze z pilotami centralnego zamka oraz klucz bez pilota.)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest

5. 1. Termin badania technicznego: 21.12.2021r.
2. Książka serwisowa z wpisami przy stanie drogomierza: 36495km, 74777km, 110332km.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Rozstaw osi - ok 3000mm. Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki kół - 4 sztuki.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – biała. Zderzak przedni – drobne zarysowania na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – odprysk z pęknięciem, drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Lusterko prawe - połamany klosz kierunkowskazu i obudowa. Drzwi prawe przednie – drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania. Zderzak tylny – miejscowe zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia prawe - zagięcie na odcinku ok 15mm po stronie wewnętrznej, zarysowania po stronie wewnętrznej, miejscowe zarysowania i odkształcenia. Drzwi tyłu nadwozia lewe - zagięcie po stronie wewnętrznej na odcinku ok 25mm, zarysowania po stronie wewnętrznej, miejscowe zarysowania i odkształcenia. Nadkole prawe i lewe tylne - zagięcia i zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – zagięcie przy tylnej krawędzi, drobne zarysowania. Lusterko lewe - pęknięcie klosza kierunkowskazu. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – drobne zarysowania. Próg prawy - głębokie zarysowania na odcinku ok 55mm. Próg lewy - głębokie zarysowania na odcinku ok 60mm. Powiększona grubość powłoki lakierowej pokrywy komory silnika: do 268um, drzwi prawych tylnych: do 268um, drzwi tyłu nadwozia lewych: do 447um. Zmierzona grubość powłoki lakierowej pozostałych zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 135um.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich i kanapy tylnej – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Brak rolety bagażnika. Wykładzina bagażnika - zarysowania i rozdarcia. Podsufitka - zabrudzenia, rozdarcie. Tapicerka drzwi tyłu nadwozia prawych i lewych - głębokie zarysowania. Tapicerka prawej i lewej ściany bagażnika - zarysowania. Tapicerka drzwi lewych tylnych - głębokie zarysowania.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Szyby drzwi przednich sterowane elektrycznie.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja

- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Radio CD
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Falken Eurowinter VAN01	195/60R16C M+S	30%
Prawy przód	Falken Eurowinter VAN01	195/60R16C M+S	30%
Lewy tył	Uniroyal Snow Max 2	195/60R16C M+S	30%
Prawy tył	Uniroyal Snow Max 2	195/60R16C M+S	30%
Zapas	Goodyear Marathon	195/60R16C	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 97 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 14 lutego 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102154



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102154



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102154



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102154



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102154



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102154



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102154



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102154



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102154





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102154



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102154



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102154

