

**„APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”**

Licencja infoekspert, eurotaxglass's  
55-040 Tyniec Mały, ul. Piaskowa 6

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202104038**

**Data badania – 07 kwietnia 2021r.**

**Rzeczoznawca - Edwin Furyk**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW5AW13

Marka pojazdu: SKODA

Model: FABIA III KOMBI 18-

Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 90841

Nr fabryczny (VIN): TMBJP6NJ4KZ043923

Rok produkcji: 2018

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dilerskiej

Masa całkowita (kg): 1596

Masa własna (kg): 1078

Rodzaj paliwa: Benzyna

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon iskrowy

Układ/liczba cyl.: R/3

Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 999

Moc [kW]: 70.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 17.12.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.  
ul. Legnicka 48 bud.C-D  
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP0046420
2. Data następnego badania technicznego: 17.12.2021r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa składane kluczyki z pilotem zdalnego sterowania zamkiem centralnym)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak

5. Książka serwisowa elektroniczna – ustalenie daty i przebiegu przy którym wykonano ostatni przegląd u dealera producenta.

## **WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Zawieszenie przednie i tylne – stwierdzono powiększone luzy na połączeniach elementów zawieszenia. Układ kierowniczy – działanie układu w normie, zalecane sprawdzenie geometrii i luzów układu w warunkach stanowiskowych. Układ hamulcowy – działanie układu w normie, powiększone zużycie elementów ciernych układu. Układ wydechowy – pokryty korozją.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 4 sztuki. Kompresor zestawu naprawczego koła - brak.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia – biała uni. Zderzak przedni – deformacja po stronie lewej i prawej w części dolnej z pęknięciem powłoki lakierowej i ubytkiem materiału. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – odpryski powłoki lakierowej po stronie lewej o średnicy ok.4mm. Błotnik prawy – wgniecenie w części środkowej o średnicy ok.35mm. Drzwi prawe przednie – wgniecenie i zarysowanie powłoki lakierowej z ubytkiem materiału na długości ok.50mm. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania. Zderzak tylny –zarysowana powłoka lakierowa w części środkowej i po stronie lewej i prawej. Pokrywa bagażnika – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – wgniecenie w części środkowej o średnicy ok.35mm. Drzwi lewe tylne – drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – drobne zarysowania. Błotnik lewy – deformacja w części tylnej, brak spasowania do elementu przyległego (drzwi przednich). Dach – zarysowania powłoki lakierowej w części tylnej do warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego na długości ok.80mm. Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: 105-125µm.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich i kanapy tylnej – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Wykładzina wewnętrzna bagażnika strona lewa i prawa – zarysowana w części środkowej z ubytkiem materiału. Wykładzina wewnętrzna pokrywy bagażnika - zarysowana w części środkowej z ubytkiem materiału. Tapicerka drzwi prawych tylnych - zarysowana w części środkowej z ubytkiem materiału. Deska rozdzielcza – zarysowana po stronie prawej z ubytkiem materiału na długości ok.80mm. Tapicerka siedziska fotela przedniego prawego – wypalony otwór w materiale.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Elektrycznie otwieranie szyb drzwi przednich  
Radio

## **VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- ASR
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer

- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Roleta bagażnika
- Światła do jazdy dziennej
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Złącze Aux-in

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
przód prawy	Sunfull SF982 M+S	175/70R14 88T	35%
przód lewy	Sunfull SF982 M+S	175/70R14 88T	35%
tył prawy	Dębica Frigo 2 M+S	175/70R14 84T	40%
tył lewy	Dębica Frigo 2 M+S	175/70R14 84T	40%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 79 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 08 kwietnia 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104038



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104038





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104038



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104038



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104038



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104038



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104038



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104038



