

**„NEFRIS”**  
Nefris Sp. z o.o.  
80-230 Gdańsk  
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A  
NIP: 957 11 11 157

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202105049**  
**Data badania – 29 kwietnia 2021r.**  
**Rzeczoznawca - Łukasz Bonik**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WW787XH  
Marka pojazdu: BMW  
Model: X5  
Kolor: SREBRNY

Rodzaj nadwozia: SUV  
Rodzaj pojazdu: OSOBOWY  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 114968  
Nr fabryczny (VIN): WBAKS410900R81614  
Rok produkcji: 2016  
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.

Masa własna (kg): 2070  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: ZS  
Układ/liczba cyl.: R6  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 2993  
Moc [kW]: 190.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 19.04.2016

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.  
ul. Legnicka 48 bud. C-D  
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAM1605069
2. Data następnego badania technicznego: 15.04.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA )
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak

5. Książka serwisowa elektroniczna,  
Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym: poziom emisji spalin EURO 6,

### **WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół – aluminiowe 4 sztuki.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia: srebrny z efektem metalicznym.

Pokrywa silnika - odpryski

Szyba czołowa - odpryski

Reflektory przednie - odpryski

Zderzak P - odpryski, zarysowania, wgniecenie

Błotnik PP - odpryski, zarysowania, wgniecenie

Listwa błotnika PP - zarysowania

Drzwi PP - odpryski, zarysowania, dwa wgniecenia z uszkodzeniem warstwy lakierowej, odprysk z korozją

Kierunkowskaz lusterka P - zarysowania

Drzwi TP - odpryski, zarysowania

Listwa łukowa TP - zarysowania

Próg P - zarysowania

Plastikowa nakładka progu - zarysowania

Rama dachu prawa - odprysk

Zderzak T - wgniecenie, zarysowania

Listwa łukowa TL - zarysowania

Listwa progowa TL - zarysowania

Drzwi PL - odpryski, zarysowania, odprysk z korozją

Klamka drzwi PL - odpryski, zarysowania

Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnątrznych:

pokrywa silnika – do 130  $\mu\text{m}$

błotnik pp - tworzywo

drzwi pp - do 110  $\mu\text{m}$

drzwi tp - do 110  $\mu\text{m}$

błotnik tp - do 120  $\mu\text{m}$

pokrywa bagażnika - do 110  $\mu\text{m}$

dach - do 140  $\mu\text{m}$

błotnik tl - do 120  $\mu\text{m}$

drzwi tl - do 110  $\mu\text{m}$

drzwi pl - do 110  $\mu\text{m}$

błotnik pl – tworzywo

**V. Wnętrze stwierdzono:** Boczek drzwi PL - zarysowania, zarysowanie z ubytkiem materiału, wgniecenie/odkształcenie, zabrudzenie  
Deska rozdzielcza - zarysowania, zabrudzenia  
Panel środkowy - zarysowania, łuszczenie lakieru  
Boczek drzwi TL - zarysowanie z naruszeniem struktury materiału  
Boczek drzwi TP - zarysowania  
Boczek drzwi PP - zarysowanie listwy  
Roleta bagażnika - zabrudzenia  
Wykładzina podłogi po stronie kierowcy - wytarcie  
Panel środkowy w cz. tylnej - zarysowania  
Dywanik kierowcy - rozdarcie  
Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Radio

Reflektory LED

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- ASR
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dywaniki welurowe
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotele przednie sterowane elektrycznie
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Monitor pokładowy
- Nawigacja
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniające się lusterko wsteczne

- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Spryskiwacze lamp przednich
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL ZIMA	CONTINENTAL	255/55R18	33%
PP ZIMA	CONTINENTAL	255/55R18	33%
TL ZIMA	GOODYEAR	255/55R18	10%
TP ZIMA	GOODYEAR	255/55R18	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 110 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 10 maja 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105049



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105049



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105049



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105049



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105049



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105049



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105049



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105049



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105049



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105049



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105049



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105049



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105049



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105049

