

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202105029
Data badania – 29 kwietnia 2021r.
Rzeczoznawca - Łukasz Bonik

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW198YG
Marka pojazdu: SKODA
Model: OCTAVIA
Kolor: SREBRNY

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: OSOBOWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 178630
Nr fabryczny (VIN): TMBJJ7NE7J0315359
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.

Masa własna (kg): 1353
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 19.04.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO1796074
2. Data następnego badania technicznego: 19.04.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak

5. Książka serwisowa elektroniczna,
Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym: poziom emisji spalin EURO 6,

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.
Komunikat: wymiana oleju za 1200 km.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół – aluminiowe 4 sztuki, stalowe 1 sztuka - zapas. Felga TL - zarysowania.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia: srebrny z efektem metalicznym.

Szyba czołowa - odpryski, dwa pęknięcia

Reflektor PP - zarysowania

Zderzak P - zarysowania

Kratka zderzaka P - zarysowania z naruszeniem struktury materiału

Błotnik PP - odprysk, odprysk z zaprawką lakierniczą

Drzwi TP - odpryski, odpryski z zaprawką lakierniczą

Błotnik TP - odprysk o średnicy powyżej 3 mm, zarysowania, zaprawka lakiernicza, niefachowa naprawa lakiernicza

Próg prawy - zarysowania, zabrudzenia

Rama dachu prawa - odprysk

Rama dachu - odprysk

Próg lewy - zarysowania, dwa wgniecenia, w tym jedno z uszkodzeniem warstwy lakierowej, zabrudzenia

Drzwi TL - odpryski, zarysowania

Błotnik PL - odpryski, zarysowania

Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnątrznych:

pokrywa silnika – do 240 μm

błotnik pp - do 150 μm

drzwi pp - do 200 μm

drzwi tp - do 170 μm

błotnik tp - do 200 μm

pokrywa bagażnika - do 140 μm

dach - do 110 μm

błotnik tl - do 160 μm

drzwi tl - do 100 μm

drzwi pl - do 110 μm

błotnik pl – do 140 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Schowek deski rozdzielczej - zarysowania

Drażek zmiany biegów - zarysowania, wytarcia

Panel środkowy - zarysowania
Podłokietnik - zabrudzenie
Boczek drzwi TL - zarysowanie
Podsufitka - zabrudzenie, zarysowanie z zaciągnięciem materiału
Panel podsufitki w przedniej części - zarysowania
Boczek drzwi TP - zarysowania
Tapicerka pokrywy bagażnika - zarysowania
Nakładka wew. błotnika TL oraz TP - zarysowania
Brak zaślepki gniazda zapalniczki
Uchwyty (rączki) podsufitki TL oraz TP - liczne zarysowania z naruszeniem struktury materiału
Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Radio

Reflektory LED

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dywaniki gumowe
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Monitor pokładowy
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Spryskiwacze lamp przednich
- Szyba czołowa ogrzewana
- Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP

- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL ZIMA	FULDA	225/45R17	50%
PP ZIMA	FULDA	225/45R17	50%
TL ZIMA	FULDA	225/45R17	33%
TP ZIMA	FULDA	225/45R17	50%
ZAPAS	NEXEN	205/55R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 96 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 06 maja 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105029



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105029



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105029



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105029



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105029



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105029



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105029



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105029



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105029



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105029



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105029



