

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202104245
Data badania – 22 kwietnia 2021r.
Rzecznawca - Artur Mazurkiewicz

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW094YJ
Marka pojazdu: SKODA
Model: SUPERB
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 105076
Nr fabryczny (VIN): TMBLJ7NP8J7595634
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 140.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 20.06.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO2680674
2. Data następnego badania technicznego: 20.06.2021r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTEM ZAMKA CENTRALNEGO)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiących. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią i tylną. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, jedno stalowe - zapasowe.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - niebieska. Pokrywa silnika - zarysowania, odpryski. Szyba czołowa - odpryski, pęknięcia. Zderzak przedni - pęknięcie, wgniecenie, zarysowania. Nadkole przednie lewe - pęknięcie. Błotnik przedni prawy - odprysk, wgniecenie, zarysowania. Drzwi przednie prawe - zarysowania. Listwa drzwi przednich prawych - zarysowanie, ubytek. Próg prawy - zarysowania. Dach - zabrudzenie. Drzwi tylne prawe - wgniecenie, odprysk, zarysowania. Zderzak tylny - zarysowania. Pokrywa bagażnika - odpryski. Wnęka drzwi tylnych lewych - zarysowanie. Drzwi tylne lewe - zarysowanie. Drzwi przednie lewe - zarysowanie, wgniecenie. Osłona podwozia lewa - pęknięcie. Dach - zarysowania. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: pokrywa silnika 110 µm, błotnik przedni prawy 120 µm, drzwi przednie prawe 110 µm, drzwi tylne prawe 110 µm, błotnik tylny prawy 140 µm, dach 120 µm, pokrywa bagażnika 120 µm, błotnik tylny lewy do 190 µm, drzwi tylne lewe 130 µm, drzwi przednie lewe do 150 µm, błotnik przedni lewy 120 µm.

V. Wnętrze stwierdzono: Boczek drzwi przednich lewych - zarysowania. Fotel kierowcy - zabrudzenie. Tunel środkowy - zarysowania. Boczek drzwi tylnych lewych - zarysowanie. Kanapa tylna - zabrudzenie. Podsufitka - zabrudzenie. Wnętrze bagażnika - zarysowania, zabrudzenia. Kratka nawiewu tył - uszkodzona. Boczek drzwi przednich prawych - zarysowania. Fotel pasażera - zabrudzenie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono:

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dotykowy ekran
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- Felgi aluminiowe
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości

- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Nawigacja
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Kleber Krisalp HP3	215/60R16	43%
PP zima	Kleber Krisalp HP3	215/60R16	43%
TL zima	Kleber Krisalp HP3	215/60R16	26%
TP zima	Kleber Krisalp HP3	215/60R16	26%
zapas	Continental	205/55R16 V	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 113 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 30 kwietnia 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104245



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104245



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104245



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104245



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104245



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104245



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104245



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104245





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104245



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104245



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104245



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104245



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104245

