

**„APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”**

Licencja infoekspert, eurotaxglass's  
55-040 Tyniec Mały, ul. Piaskowa 6

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202104211**

**Data badania – 27 kwietnia 2021r.**

**Rzeczoznawca - Kazimierz Sikorski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW2M387

Marka pojazdu: TOYOTA

Model: AURIS 1.6 D-4D

Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 93429

Nr fabryczny (VIN): Sb1ZB3JE20E013417

Rok produkcji: 2017

Rok produkcji – uwaga: 1. Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.

2. Data pierwszej rejestracji – 19.04.2017r.

Masa całkowita (kg): 1890

Masa własna (kg): 1450

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R/4

Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1598

Moc [kW]: 82.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 19.04.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany na: Carefleet S.A. 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-D

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN 1681825
2. Data następnego badania technicznego: 09.04.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. 1. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: książka serwisowa – pojazd wyposażony, potwierdzenie wykonania przeglądu po przebiegu: 19.691, 39.682, 59.675, 79.474, 92.225km /ostatni wpis w styczniu 2020r./; instrukcja obsługi – pojazd wyposażony.

2. Badania techniczne pojazdu ważne do – 09.04.2022r.

## **WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Rozruch silnika łatwy. Parametry pracy silnika w normie.

Silnik, osprzęt i komora silnika zabrudzone eksploatacyjnie.

Układ smarowania – poziom oleju na wskaźniku kontrolnym powyżej minimum.

Układ chłodzenia – poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu powyżej minimum.

Silnik, osprzęt i komora silnika zabrudzone eksploatacyjnie; zerwane wygłuszenie pokrywy komory silnika.

Zalecane sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Zawieszenie przednie i tylne – działanie układu w warunkach parkingowych bez uwag.

Układ kierowniczy – działanie układu w warunkach parkingowych w normie, zalecane sprawdzenie geometrii i luzów układu w warunkach stanowiskowych.

Układ hamulcowy – działanie układu w warunkach parkingowych w normie.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów manualna 6-cio stopniowa, napęd na oś przednią, działanie elementów układu przeniesienia napędu w warunkach parkingowych bez uwag, zalecane sprawdzenie w warunkach drogowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół stalowe. Kołpak koła (4szt.), miejscowo obtarte.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: pokrywa komory silnika – do 0,241mm; grubości powłok lakierowych na pozostałych elementach poszyc zewnętrznych nadwozia wynoszą od 0,100 do 0,117mm.

Drobne zarysowania i obtarcia powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych.

Pokrywa komory silnika – odpryski /zaprawki/ powłoki lakierowej.

Poszycie części tylnej lewego boku nadwozia – wgniecenie poszycia.

Błotnik przedni lewy – obtarcia /zaprawki/ powłoki lakierowej.

Zderzak przedni – spękania, odpryski /zaprawki/ powłoki lakierowej.

Zderzak tylny – odkształcenia pokrycia zderzaka; odpryski /zaprawki/ powłoki lakierowej.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Deska rozdzielcza, wykładzina podłogi, tapicerki drzwi, tapicerka bagażnika – zabrudzone eksploatacyjnie. Tapicerka foteli – zabrudzona. Podsufitka – zabrudzona, zarysowana. Nakładka wewnętrzna drzwi tyłu nadwozia – obtarta. Nakładka wewnętrzna bagażnika lewa i prawa – obtarta. Układ klimatyzacji wymaga przeglądu w serwisie.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** 1. Układ ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu.

2. Układ wczesnego ostrzegania o ryzyku zderzenia.

3. System start/stop.

## **VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- Alarm
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- DSTC - system kontroli stabilności i trakcji
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne

- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Radio CD
- Relingi dachowe
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Trzecie światło STOP
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zestaw do naprawy przebitej opony

#### VIII. Ogumienie :

| Opona                                | Producent       | Rozmiar    | Stopień zużycia (szacunkowo) |
|--------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------|
| oś I lewa                            | Firestone (M+S) | 205/55 R16 | ok. 30%                      |
| oś I prawa                           | Firestone (M+S) | 205/55 R16 | ok. 80%                      |
| oś II lewa                           | Firestone (M+S) | 205/55 R16 | ok. 30%                      |
| oś II prawa                          | Firestone (M+S) | 205/55 R16 | ok. 30%                      |
| koło zapasowe - pojazd niewyposażony | x               | x          | x                            |

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 70 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 01 maja 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104211



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104211



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104211



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104211



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104211





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104211



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104211



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104211



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104211

