

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202105120
Data badania – 12 maja 2021r.
Rzeczoznawca - Bartłomiej Kozłowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX5627A
Marka pojazdu: PEUGEOT
Model: 308
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 139689
Nr fabryczny (VIN): VF3LCBHZWJS144191
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.
Masa własna (kg): 1310
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1560
Moc [kW]: 88.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 17.01.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP0323170
2. Data następnego badania technicznego: 17.01.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (JEDEN KLUCZ Z PILOTEM CENTRALNEGO ZAMKA)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 25218km, 50179km, 75767km, 100636km, 132096km, ostatni dnia 19.03.2021r.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuki, stalowe koło zapasowe.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - czarna z efektem metalicznym. Pokrywa P - wgniecenie, odpryski, drobne zarysowania. Reflektor L - drobne odpryski. Zderzak P - odpryski. Błotnik PP - odpryski, drobne zarysowanie. Klamka drzwi PP - drobne zarysowania. Drzwi PP - drobne odpryski, zarysowania. Lusterko P - zarysowania. Drzwi TP - drobne zarysowania. Błotnik TP - zarysowania. Rama dachu prawa - odpryski. Dach - odpryski z korozją, drobne odpryski, zarysowania. Pokrywa T - drobne zarysowania. Zderzak T - zarysowania. Błotnik TL - drobny odprysk. Rama dachu lewa - odpryski. Drzwi TL - odprysk. Drzwi PL - odpryski, zarysowania. Klamka drzwi PL - zarysowania. Lusterko L - drobne odpryski. Błotnik PL - odprysk. Wnęka drzwi TL - zarysowanie. Wnęka drzwi TP - zarysowanie.
Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: błotnik PP - do 78 mikrometrów, drzwi PP - do 80 mikrometrów, drzwi TP - do 152 mikrometrów, błotnik TP - do 610 mikrometrów, pokrywa P - do 88 mikrometrów, dach - do 72 mikrometrów, pokrywa T - tworzywo, błotnik PL - do 73 mikrometrów, drzwi PL - do 78 mikrometrów, drzwi TL - do 140 mikrometrów, błotnik TL - do 165 mikrometrów.

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel kierowcy - drobne zabrudzenie. Wykładzina podłogi - zabrudzenie. oczek drzwi PL - drobne zabrudzenie. Tunel środkowy - zabrudzenie, drobne zarysowania. Boczek drzwi TL - zarysowania, zabrudzenie. Kanapa T - drobne zabrudzenie. Nakładka słupka C lewa - drobne zarysowanie. Wnęka drzwi TP - zarysowania. Podsufitka - drobne zabrudzenie. Boczek drzwi TP - zarysowanie, drobne zabrudzenie. Fotel pasażera - drobne zabrudzenie. Nakładka słupka B prawa - drobne zarysowanie. Boczek drzwi PP - drobne zabrudzenie. Wnętrze bagażnika - zarysowania, zabrudzenie. Lewa przegroda bagażnika - pęknięte mocowanie. Nakładka pokrywy T - zarysowania. Nakładka kanap TL - rozdarcie. Wykładzina bagażnika - rozdarcie, zabrudzenie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono:

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik deszczu

- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Dotykowy ekran
- Dywaniki gumowe
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Nawigacja
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
- Roleta bagażnika
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Barum	205/55R16	83%
PP zima	Barum	205/55R16	66%
TL zima	Barum	205/55R16	50%
TP zima	Barum	205/55R16	50%
zapas	Uniroyal	T125/85R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 0 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 14 maja 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105120