

**„APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”**

Licencja infoekspert, eurotaxglass's  
55-040 Tyniec Mały, ul. Piaskowa 6

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202107196**

**Data badania – 27 lipca 2021r.**

**Rzeczoznawca - Kazimierz Sikorski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW7EG64

Marka pojazdu: DACIA  
Model: DUSTER 1.5 BLUE DCI 4WD  
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: samochód osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 100909  
Nr fabryczny (VIN): VF1HJD40262630423  
Rok produkcji – uwaga: 1. Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.  
2. Data pierwszej rejestracji – 09.04.2019r.

Masa całkowita (kg): 1933  
Masa własna (kg): 1455  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R/4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1461  
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 09.04.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany Carefleet S.A. 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-D  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 1574931
2. Data następnego badania technicznego: 09.09.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. 1. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: książka serwisowa – potwierdzenie wykonania przeglądu po przebiegu; 43.492km /marzec 2020r./; instrukcja obsługi – pojazd wyposażony.

## 2. Badania techniczne pojazdu ważne do – 09.09.2022r.

### **WYNIKI BADANIA :**

#### **I. Silnik stwierdzono:** Rozruch silnika łatwy.

Parametry pracy silnika w normie.

Układ smarowania – poziom oleju na wskaźniku kontrolnym powyżej minimum.

Układ chłodzenia – poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu powyżej minimum.

Silnik, osprzęt i komora silnika zabrudzone eksploatacyjnie.

Zalecane sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

#### **II. Podwozie stwierdzono:** Zawieszenie przednie i tylne – działanie układu w warunkach parkingowych bez uwag.

Układ kierowniczy – działanie układu w warunkach parkingowych w normie, zalecane sprawdzenie geometrii i luzów układu w warunkach stanowiskowych.

Układ hamulcowy – działanie układu w warunkach parkingowych w normie.

#### **III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów manualna 6-cio stopniowa, napęd na oś przednią i na oś tylną, działanie elementów układu przeniesienia napędu w warunkach parkingowych bez uwag, zalecane sprawdzenie w warunkach drogowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół stalowe, ubytki powłoki lakierowej. Pokrywa piasty koła (4szt.) – miejscowo obtarte.

#### **IV. Nadwozie stwierdzono:** Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: pokrywa komory silnika – do 0,164mm, drzwi tylne prawe – do 0,460mm, poszycie części tylnej prawego boku nadwozia – do 0,273mm, drzwi przednie lewe – do 0,151mm, błotnik przedni lewy – do 0,282mm; grubości powłok lakierowych na pozostałych elementach poszyc zewnętrznych nadwozia wynoszą od 0,134 do 0,139mm.

Drzwi tylne prawe – ubytek powłoki lakierowej, ognisko korozji.

Poszycie części tylnej prawego boku nadwozia – ubytek powłoki lakierowej, ognisko korozji.

Drzwi przednie lewe – wgniecenie miejscowe poszycia drzwi; uszkodzony ogranicznik drzwi; rozerwana uszczelka drzwi.

Miejscowe zarysowania i obtarcia powłoki lakierowej pozostałych elementów poszyc zewnętrznych.

Lusterko prawe – obtarta obudowa.

Zderzak tylny – zerwane zaczepy mocujące nakładki zderzaka.

#### **V. Wnętrze stwierdzono:** Deska rozdzielcza, wykładzina podłogi, tapicerki foteli, tapicerki drzwi, tapicerka bagażnika – zabrudzone eksploatacyjnie. Przetarta tapicerka fotela kierowcy. Obtarcia nakładki wewnętrznej drzwi tyłu nadwozia. Podsufitka – zabrudzona. Wykładzina bagażnika – rozerwana. Układ klimatyzacji wymaga przeglądu w serwisie.

#### **VI. Wyposażenie, stwierdzono:** 1. Szyby drzwi przednich sterowane elektrycznie.

2. Radio fabryczne.

3. Ogranicznik prędkości.

4. System start/stop.

#### **VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- Alarm
- DSTC - system kontroli stabilności i trakcji

- Immobilizer
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Relingi dachowe
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Trzecie światło STOP
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
oś I lewa	Barum (M+S)	215/65 R16	ok. 80%
oś I prawa	Barum (M+S)	215/65 R16	ok. 80%
oś II lewa	Barum (M+S)	215/65 R16	ok. 50%
oś II prawa	Barum (M+S)	215/65 R16	ok. 50%
koło zapasowe	Sunfull (M+S)	215/65 R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 55 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 31 lipca 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107196



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107196













