

„APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”

Licencja infoekspert, eurotaxglass's
55-040 Tyniec Mały, ul. Piaskowa 6

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202108145

Data badania – 25 sierpnia 2021r.

Rzeczoznawca - Kazimierz Sikorski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW9AV08

Marka pojazdu: PEUGEOT
Model: BOXER 2.0 BLUEHDI
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon
Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 3
Wskazania licznika [km]: 187483
Nr fabryczny (VIN): VF3YD2MFC12J43593
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: 1. Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
2. Data pierwszej rejestracji – 16.11.2018r.

Masa całkowita (kg): 3500
Masa własna (kg): 2060
Ładowność (kg): 1440
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R/4
Pojemność [cm³]: 1997
Moc [kW]: 96.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 16.11.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany Carefleet S.A. 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-D
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO 5108027
2. Data następnego badania technicznego: 16.11.2021r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest

5. 1. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: książka serwisowa – potwierdzenie wykonania przeglądu po przebiegu: 49.746, 102.251, 156.999km /ostatni wpis w październiku 2020r; instrukcja obsługi – pojazd wyposażony,
2. Badania techniczne pojazdu ważne do – 16.11.2021r.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Rozruch silnika łatwy.

Parametry pracy silnika w normie.

Układ smarowania – poziom oleju na wskaźniku kontrolnym powyżej minimum.

Układ chłodzenia – poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu powyżej minimum.

Silnik, osprzęt i komora silnika zabrudzone eksploatacyjnie.

Zalecane sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Zawieszenie przednie i tylne – działanie układu w warunkach parkingowych bez uwag.

Układ kierowniczy – działanie układu w warunkach parkingowych w normie, zalecane sprawdzenie geometrii i luzów układu w warunkach stanowiskowych.

Układ hamulcowy – działanie układu w warunkach parkingowych w normie.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów manualna 6-cio stopniowa, napęd na oś przednią, działanie elementów układu przeniesienia napędu w warunkach parkingowych bez uwag, zalecane sprawdzenie w warunkach drogowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół stalowe. Pokrywa piasty koła (4szt.) – miejscowo obtarte.

IV. Nadwozie stwierdzono: Grubości powłok lakierowych na elementach poszyc zewnętrznych nadwozia wynoszą od 0,067 do 0,082mm; część tylna lewego boku nadwozia – do 0,221mm.

Pokrywa komory silnika – pojedyncze odpryski powłoki lakierowej.

Próg prawy – obtarcia powłoki lakierowej.

Drzwi boczne przesuwne prawe – wgniecenie, odpryski powłoki lakierowej.

Drzwi tyłu nadwozia – wgniecenia, obtarcia powłoki lakierowej.

Lewy bok nadwozia – wgniecenie w części górnej.

Próg lewy – obtarcia powłoki lakierowej.

Miejscowe zarysowania i obtarcia powłoki lakierowej pozostałych elementów poszyc zewnętrznych.

Szyba przednia – powierzchniowe odpryski szyby.

Lusterko lewe i prawe – zarysowania obudowy lusterka.

Zderzak przedni – prawa nakładka zderzaka przykręcona wkrętami.

Zderzak tylny – pęknięcie, obtarcia pokrycia zderzaka.

Nakładka wnęki koła tylnego prawego – przykręcona wkrętami.

V. Wnętrze stwierdzono: Wnętrze przedziału osobowego zabrudzone eksploatacyjnie. Układ klimatyzacji – wymaga przeglądu w serwisie.

Przedział bagażowy: wymiary przestrzeni ładunkowej: dł. – 3900mm; wys. – 1900mm. Podłoga – zarysowania i obtarcia, miejscowe rozerwania pokrycia płyty podłogi. Nakładka wewnętrzna drzwi bocznych przesuwnych prawych – brak. Nakładki wewnętrzne drzwi tyłu nadwozia i ścian bocznych – pęknięte.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 1. Szyby drzwi przednich sterowane elektrycznie.

2. Radio fabryczne.

3. Ścianka działowa.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Immobilizer
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Światła do jazdy dziennej
- Trzecie światło STOP
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
oś I lewa	Sunfull (M+S)	215/75 R16C	ok. 30%
oś I prawa	Sunfull (M+S)	215/75 R16C	ok. 30%
oś II lewa	Continental	215/75 R16C	ok. 60%
oś II prawa	Continental	215/75 R16C	ok. 60%
koło zapasowe	Continental	215/75 R16C	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 63 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 26 sierpnia 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202108145















