

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM201906291
Data badania – 12 października 2021r.
Rzeczoznawca - Bartłomiej Kozłowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: GD741KA

Marka pojazdu: FORD
Model: FOCUS 1,6 TDCI 95KM
Kolor: Biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 179649
Nr fabryczny (VIN): WF06XXGCC6FL39589
Rok produkcji: 2015
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.

Masa całkowita (kg): 1900
Masa własna (kg): 1280
Ładowność (kg): 538
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 5
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1560
Moc [kW]: 70.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 26.05.2015

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAL2042832
2. Data następnego badania technicznego: 30.07.2022r.

3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE DO POJAZDU W TYM JEDEN Z PILOTEM CENTRALNEGO ZAMKA)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
- 5.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych. Przewód gumowy w silniku zabrudzony olejem.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Kołpak PP - zarysowania. Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki kół 4 szt.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia- biała typu uni. Pokrywa P - odpryski w tym z korozją. Szyba czołowa - odprysk. Dach - wgniecenie z uszkodzeniem powłoki lakierniczej. Zderzak P - odprysk. Listwa prawa szyby czołowej - drobne zarysowania. Listwa dachowa prawa - drobne odwarstwienie. Drzwi PP - odpryski. Zderzak T - niespasowany. Lampa TP - zabrudzenie. Emblemat pokrywy T - łuszczenie. Lewa listwa szyby czołowej - drobne zarysowania. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: błotnik PP - do 180 mikrometrów, drzwi PP - do 190 mikrometrów, drzwi TP - do 180 mikrometrów, błotnik TP - do 180 mikrometrów, pokrywa P - do 130 mikrometrów, dach - do 130 mikrometrów, pokrywa T - do 130 mikrometrów, błotnik PL - do 190 mikrometrów, drzwi PL - do 160 mikrometrów, drzwi TL - do 190 mikrometrów, błotnik TL - do 300 mikrometrów.

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel pasażera - zabrudzony. Kanapa T - drobne zabrudzenie. Wnętrze bagażnika -zabrudzenie. Nakładka pokrywy T - zarysowania. Boczek drzwi PL - zabrudzenie. Fotel kierowcy - zabrudzenie, zagniecenia. Wykładzina podłogi - zabrudzenie. Drażek zmiany biegów - wytarcie. Kierownica - wytarcie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Szyby przednie regulowane elektrycznie.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- BLIS - system monitorowania martwego pola lusterek zewnętrznych
- Dywaniki gumowe
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

- Gniazdo 12V w bagażniku
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Radio CD
- Roleta bagażnika
- Szyba czołowa ogrzewana
- Światła do jazdy dziennej
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Złącze Aux-in

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Michelin	205/55R16	66%
PP zima	Michelin	205/55R16	50%
TL zima	Michelin	205/55R16	16%
TP zima	Michelin	205/55R16	33%
zapas	Hankook	125/90R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 92 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 18 października 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM201906291





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM201906291

















