

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202110141
Data badania – 28 października 2021r.
Rzeczoznawca - Bartłomiej Kozłowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW389XT

Marka pojazdu: TOYOTA
Model: YARIS
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 82994
Nr fabryczny (VIN): VNKKJ0D360A406585
Rok produkcji: 2016
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.

Masa własna (kg): 1052
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZI
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1329
Moc [kW]: 73.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 05.04.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN1505308
2. Data następnego badania technicznego: 16.03.2022r.

3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE DO POJAZDU W TYM JEDEN Z PILOTEM CENTRALNEGO ZAMKA)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 17677km, 30217km, 45724km, ostatni dnia 15.07.2019r.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki kół 4 szt.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia- biała typu uni. Pokrywa P - wgniecenie, odpryski w tym z naruszeniem warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego. Reflektory przednie - drobne odpryski. Zderzak P - odpryski. Drzwi PP - odprysk. Dach - wgniecenia gradowe około 8 sztuk.. Pokrywa T- wgniecenia, odprysk. Zderzak T- zarysowanie. Drzwi PL - odprysk. Wnęka drzwi PL - zarysowania. Wnęka drzwi TL - drobne odpryski. Wnęka drzwi PP - zarysowanie. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: błotnik PP - do 98 mikrometrów, drzwi PP - do 103 mikrometrów, drzwi TP - do 99 mikrometrów, błotnik TP - do 106 mikrometrów, pokrywa P - do 99 mikrometrów, dach - do 99 mikrometrów, pokrywa T - do 96 mikrometrów, błotnik PL - do 90 mikrometrów, drzwi PL - do 96 mikrometrów, drzwi TL - do 97 mikrometrów, błotnik TL - do 88 mikrometrów.

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel kierowcy - zabrudzenie, drobne zagniecenie. Boczek drzwi PL - drobne zabrudzenie. Fotel pasażera - zabrudzenie. Deska rozdzielcza - zarysowanie. Półka bagażnika - zabrudzenie. Wnętrze bagażnika - zarysowania. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Szyby przednie regulowane elektrycznie. Bluetooth.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dywaniki gumowe
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą

- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy sterowany elektrycznie
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Radio CD
- Światła do jazdy dziennej
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Bridgestone	175/65R15	33%
PP lato	Bridgestone	175/65R15	50%
TL lato	Bridgestone	175/65R15	66%
TP lato	Bridgestone	175/65R15	66%
zapas	Dunlop	T125/70D16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 93 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 03 listopada 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202110141



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202110141

















