

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202201003
Data badania – 04 stycznia 2022r.
Rzeczoznawca - Artur Mazurkiewicz

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX3737A

Marka pojazdu: BMW
Model: 330I XDRIVE
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Sedan
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 81937
Nr fabryczny (VIN): WBA8B11090K530387
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZI
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1998
Moc [kW]: 185.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 23.10.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO4704474
2. Data następnego badania technicznego: 04.10.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTEM ZAMKA CENTRALNEGO)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiących. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią i tylną. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga TP, PP, PL - zarysowanie.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - czarna. Szyba czołowa - naklejka. Pokrywa silnika - zarysowania, odpryski. Szyba czołowa - odpryski. Zderzak przedni - wgniecenie, zarysowania. Kratka środkowa - pęknięcie. Błotnik przedni prawy - zarysowania. Lusterko prawe - zarysowania. Drzwi przednie prawe - zarysowania, odpryski. Drzwi tylne prawe - zarysowania, odprysk. Błotnik tylny prawy - zarysowania. Zderzak tylny - zarysowania. Próg prawy - zarysowania. Dach - odpryski, zarysowania. Rama dachu prawa - zarysowania. Pokrywa bagażnika - liczne zarysowania. Błotnik tylny lewy - zarysowania. Próg lewy - zarysowania. Drzwi tylne lewe - odpryski, zarysowania. Drzwi przednie lewe - zarysowania, odpryski. Błotnik przedni lewy - odprysk, zarysowanie. Uszczelka wnętrza drzwi tylnych lewych - rozerwanie. Uszczelka wnętrza drzwi tylnych prawych - rozerwanie. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyci zewnętrznych: pokrywa silnika 100 µm, błotnik przedni prawy 100 µm, drzwi przednie prawe 100 µm, drzwi tylne prawe 120 µm, błotnik tylny prawy 120 µm, dach 110 µm, pokrywa bagażnika 110 µm, błotnik tylny lewy 110 µm, drzwi tylne lewe 100 µm, drzwi przednie lewe 100 µm, błotnik przedni lewy 100 µm.

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel kierowcy - zabrudzony, zarysowana obudowa. Tapicerka drzwi tylnych lewych - rozerwanie. Kanapa tylna - zabrudzona, brak zaślepki isofix. Tapicerka drzwi tylnych prawych - rozerwanie, zarysowanie. Fotel pasażera - zabrudzony, zarysowana obudowa. Podsufitka - zarysowanie. Tapicerka drzwi przednich prawych - rozerwanie. Wykładzina podłogi - zabrudzona. Wykładzina bagażnika - zabrudzona. Panel środkowy - zarysowany, brak zaślepki. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: System nagłośnienia Harman&Kardon
Reflektory LED
Kierownica typu M

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości

- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Immobilizer
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniające się lusterko wsteczne
- Spryskiwacze lamp przednich
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowo-skórzana
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Continental	225/45R18	25%
PP zima	Continental	225/45R18	23%
TL zima	Continental	225/45R18	47%
TP zima	Continental	225/45R18	33%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 179 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 13 stycznia 2022

.....





A photograph showing two BMW car keys resting on a light-colored wooden surface. The keys are black with red and silver accents and feature the BMW logo. A yellow tag with the handwritten text '231A' is attached to one of the keys. A portion of a blue and yellow striped object is visible in the top left corner.









































