

**„NEFRIS”**  
Nefris Sp. z o.o.  
80-230 Gdańsk  
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A  
NIP: 957 11 11 157

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202112149**  
**Data badania – 05 stycznia 2022r.**  
**Rzecznawca - Artur Mazurkiewicz**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: PO6V013

Marka pojazdu: OPEL  
Model: INSIGNIA  
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Liftback  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 156742  
Nr fabryczny (VIN): W0LGT6E11H1015850  
Rok produkcji: 2016  
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: ZS  
Układ/liczba cyl.: r  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1956  
Moc [kW]: 125.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 08.11.2016

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.  
ul. Legnicka 48 bud. C-D  
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAM4679542
2. Data następnego badania technicznego: 02.11.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTEM ZAMKA CENTRALNEGO)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 30092km, 60501km, 90500km, 120022km, 140620km z dnia 09.06.2021

## **WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felgi - zarysowania. Układ monitorowania ciśnienia nie rozpoznał opon.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia - czarna. Wygluszenie pokrywy silnika - rozerwanie. Pokrywa silnika - zarysowania, odpryski. Szyba czołowa - odprysk, pęknięcie. Krata wlotu powietrza - pęknięcie. Zderzak przedni - liczne zarysowania, odpryski lakieru. Błotnik przedni prawy - zarysowanie. Lusterko prawe - zarysowanie. Drzwi przednie prawe - wgniecenie, odpryski, zarysowania. Drzwi tylne prawe - wgniecenie, odpryski, zarysowania. Próg prawy - zarysowania. Błotnik tylny prawy - zarysowania, zaprawka lakiernicza, wgniecenie. Dach - odpryski, zarysowania, korozja. Pokrywa bagażnika - zarysowania, odpryski. Zderzak tylny - deformacja, zarysowania. Błotnik tylny lewy - zarysowania. Rama dachu lewa - odprysk. Próg lewy - wgniecenie, odprysk. Drzwi tylne lewe - wgniecenie, zarysowania, odpryski. Drzwi przednie lewe - wgniecenie, zarysowania, odpryski. Uszczelka wnęki pokrywy bagażnika - rozerwana. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: pokrywa silnika 90 µm, błotnik przedni prawy 130 µm, drzwi przednie prawe 140 µm, drzwi tylne prawe 100 µm, błotnik tylny prawy 130 µm, dach 110 µm, pokrywa bagażnika 90 µm, błotnik tylny lewy 110 µm, drzwi tylne lewe 100 µm, drzwi przednie lewe 110 µm, błotnik przedni lewy 110 µm.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Tapicerka drzwi przednich lewych - zabrudzona. Nakładka słupka B lewa - zarysowanie. Kierownica - wytarcie. Fotel kierowcy - zabrudzony. Półka bagażnika - rozerwanie. Tapicerka drzwi tylnych prawych - zarysowana. Roleta drzwi tylnych prawych - rozerwana. Tunel środkowy - zarysowany. Kratka nawiewu tył - pęknięcie. Poszycie fotela pasażera - ubytek. Konsola środkowa - brak zapalniczki. Schowek pasażera - zarysowany. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:**

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- ASR
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dotykowy ekran
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- Felgi aluminiowe
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości

- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniające się lusterko wsteczne
- Reflektory bi-ksenonowe
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowo-skórzana
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Cooper	245/45R18	44%
PP zima	Cooper	245/45R18	48%
TL zima	Kleber	245/45R18	43%
TP zima	Kleber	245/45R18	62%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 202 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 11 stycznia 2022

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202112149



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202112149















































