

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202201032
Data badania – 14 stycznia 2022r.
Rzeczoznawca - Bartłomiej Kozłowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW251YL

Marka pojazdu: SKODA
Model: FABIA
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 160891
Nr fabryczny (VIN): TMBJB6NJ8JZ172485
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.
Masa własna (kg): 1067
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZI
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 999
Moc [kW]: 55.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 20.08.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO3674064
2. Data następnego badania technicznego: 07.08.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak

5. Komunikat komputera pokładowego - sprawdź przednie lewe światło pozycyjne, sprawdź przednie prawe koło.
Książka serwisowa elektroniczna.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – poniżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych. Mocowanie wspornika pokrywy silnika - pęknięte.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Koło PP - bez powietrza we wnęce koła zapasowego. Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki kół 4 szt.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - niebieska typu uni. Pokrywa P - łuszczenie powłoki lakierniczej, odprysk z nalotem korozji. Kierunkowskaz lusterka P - pęknięty. Klamka drzwi PP - zarysowanie. Drzwi PP - odpryski. Zderzak T- zarysowania. Lampa TL - zarysowanie. Wnęka drzwi TL - odprysk.

Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: błotnik PP - do 120 mikrometrów, drzwi PP - do 170 mikrometrów, drzwi TP - do 110 mikrometrów, błotnik TP - do 140 mikrometrów, pokrywa P - do 110 mikrometrów, dach - do 110 mikrometrów, pokrywa T - do 110 mikrometrów, błotnik PL - do 110 mikrometrów, drzwi PL - do 170 mikrometrów, drzwi TL - do 100 mikrometrów, błotnik TL - do 110 mikrometrów.

V. Wnętrze stwierdzono: Podsufitka - zabrudzenie, wypalenie. Wnętrze bagażnika -zarysowania, zabrudzenie. Boczek drzwi TL - zarysowania. Boczek drzwi PL - zarysowania, zabrudzenie. Fotel kierowcy - zabrudzony. Deska rozdzielcza - zarysowania. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Szyby przednie regulowane elektrycznie.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Dotykowy ekran
- Dywaniki gumowe
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer

- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Roleta bagażnika
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Złącze Aux-in

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Uniroyal	185/60R15	50%
PP lato (zapas)	Nexen	185/60R15	10%
TL zima	Uniroyal	185/60R15	50%
TP zima	Uniroyal	185/60R15	50%
zapas (opona PP - zima)	Uniroyal	185/60R15	50%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 110 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 20 stycznia 2022


.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201032





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201032

























Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201032



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201032

