

„Moto-Expert Marcin Stachurka”
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202203032
Data badania – 11 kwietnia 2022r.
Rzeczoznawca - Marcin Stachurka

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW4M446

Marka pojazdu: OPEL
Model: ASTRA V 1.6 CDTI KOMBI ENJOY
Kolor: Szary

Oznaczenie: OPEL ASTRA V 1.6 CDTI KOMBI ENJOY
Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: OSOBOWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 155575
Nr fabryczny (VIN): W0LBD8EKXH8078996
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 1930
Masa własna (kg): 1318
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R-4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 81.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 25.05.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany Carefleet S.A.
na: Pl. Orłąt Lwowskich 1
53-605 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN 2226907
2. Data następnego badania technicznego: 21.05.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Oba klucze z pilotami centralnego zamka.)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest

5. 1. Termin badania technicznego: 21.05.2022.
2. Książka serwisowa z wpisami przy stanie drogomierza: 29454km, 60480km, 89838km, 118521km.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Podczas pracy silnika obudowa termiczna turbosprężarki wpada w rezonans. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki kół - 4 sztuki.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – szara z efektem metalicznym. Zderzak przedni – głębokie zarysowania na odcinkach ok 5mm, 5mm, brak prawej dolnej nakładki, drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – odprysk lakieru o średnicy ok 5mm, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – głębokie zarysowania na odcinkach ok 40mm, 50mm, drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – zagięcie o średnicy ok 50mm, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – zagięcie o średnicy ok 50mm, odpryski lakieru o średnicy ok 5mm, 6mm, drobne zarysowania. Zderzak tylny – zarysowania na powierzchni ok 100x80mm, zagięcie z pęknięciem poszycia o średnicy ok 20mm, drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – zarysowania w części środkowej, drobne zarysowania. Rozdarta uszczelka we wnęcie drzwi tyłu nadwozia. Poszycie tylne boku lewego – zagięcie na odcinku ok 50mm, zarysowania na odcinku ok 130mm, drobne zarysowania. Połamane lewe tylne nadkole. Drzwi lewe tylne – głębokie zarysowanie na odcinku ok 12mm, ubytki lakieru na tylnej krawędzi, drobne zarysowania. Słupki lewy B - zagięcie o średnicy ok 10mm z ubytkiem lakieru o średnicy ok 5mm, zagięcie o średnicy ok 20mm, zarysowanie na odcinku ok 10mm. Drzwi lewe przednie – zagięcie z ubytkami lakieru w części przedniej na odcinku ok 180mm, liczne ubytki lakieru na tylnej krawędzi, drobne zarysowania. Lusterko lewe - głębokie zarysowania na odcinkach ok 40mm, 5mm. Błotnik lewy – zagięcie o średnicy ok 100mm, drobne zarysowania. Próg lewy - liczne głębokie zarysowania na powierzchni ok 200x50mm. Dach – drobne zarysowania. Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 146µm.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Pokrywa schowka - głębokie zarysowania. Tapicerka drzwi prawych tylnych - głębokie zarysowania. Tapicerka drzwi tyłu nadwozia - głębokie zarysowania. Tapicerka we wnęcie drzwi lewych tylnych - głębokie zarysowania.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Radioodtwarzacz fabryczny.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Alarm

- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Firestone Winterhawk 3	205/55R16 M+S	50%
Prawy przód	Firestone Winterhawk 3	205/55R16 M+S	50%
Lewy tył	Kleber Krisalp HP3	205/55R16 M+S	85%
Prawy tył	Kleber Krisalp HP3	205/55R16 M+S	85%
Zapas	Continental	115/70/16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 131 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 17 kwietnia 2022

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202203032



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202203032



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202203032





























