

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202202157
Data badania – 22 lutego 2022r.
Rzeczoznawca - Bartłomiej Kozłowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX5392A

Marka pojazdu: OPEL
Model: INSIGNIA
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 64223
Nr fabryczny (VIN): W0VZT8GB9K1021906
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.

Masa własna (kg): 1447
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZI
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1490
Moc [kW]: 121.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 11.01.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP/0232760
2. Data następnego badania technicznego: 08.01.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA)

4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 37031km, 19.02.2020r.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcz koła PL -zarysowania. Obręcz koła PP -zarysowania. Obręcz koła TP - zarysowania. Skrzynia biegów – automatyczna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuki, stalowe koło zapasowe.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - srebrna z efektem metalicznym. Pokrywa P - odpryski. Szyba czołowa - odprysk. Spoiler zderzaka P - zarysowania. Zderzak P - zarysowanie. Błotnik PP - odprysk. Drzwi PP - odpryski. Drzwi TP - zarysowanie, odpryski. Błotnik TP - zarysowanie. Zderzak T - odkształcony, zarysowania, pęknięcia. Wnęka drzwi TL - zarysowania. Reling dachowy lewy - zarysowania. Drzwi TL - zarysowania. Błotnik TL - odpryski. Drzwi PL - odpryski. Błotnik PL - odpryski, zarysowania.
Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: błotnik PP - do 90 mikrometrów, drzwi PP - do 130 mikrometrów, drzwi TP - do 200 mikrometrów, błotnik TP - do 690 mikrometrów, pokrywa P - do 20 mikrometrów, dach - do 90 mikrometrów, pokrywa T - do 100 mikrometrów, błotnik PL - do 80 mikrometrów, drzwi PL - do 110 mikrometrów, drzwi TL - do 100 mikrometrów, błotnik TL - do 120 mikrometrów.

V. Wnętrze stwierdzono: Boczek drzwi PP - zabrudzenie, zarysowania. Deska rozdzielcza - zarysowania, zabrudzenie. Nakładka progu PP - zarysowania. Wykładzina podłogi - zabrudzenie. Boczek drzwi TP - zarysowanie. Kanapa T - zabrudzona, zarysowania. Pas bezpieczeństwa TL - zabrudzony. Roleta bagażnika - zarysowanie. Wnętrze bagażnika - zabrudzenie, zarysowania. Boczek drzwi TL - zarysowania, zabrudzenie. Nakładka słupka B lewa - zarysowania. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu

Lampy tylne LED

Lane Keep Assist

Reflektory matrycowe LED IntelliLux

Bluetooth

Wyświetlacz projekcyjny

Wyświetlacz wskaźników kierowcy DIC 8-calowy

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Alarm
- Automatyeczna skrzynia biegów
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dotykowy ekran
- Dywaniki gumowe
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Szyba czołowa ogrzewana
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Fulda	245/45R18	16%
PP zima	Fulda	245/45R18	16%
TL zima	Fulda	245/45R18	16%
TP zima	Fulda	245/45R18	16%
zapas	Continental	T125/70R17	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 145 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 23 lutego 2022


.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202202157



































Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202202157



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202202157

