

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202202190
Data badania – 02 marca 2022r.
Rzeczoznawca - Bartłomiej Kozłowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW7V589

Marka pojazdu: RENAULT
Model: KADJAR
Kolor: beżowy

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 140958
Nr fabryczny (VIN): VF1RFE00X60748734
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.
Masa własna (kg): 1485
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 96.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 13.07.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO3134070
2. Data następnego badania technicznego: 05.07.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWIE KARTY Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest

5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 30620km, 60801km, 91666km, ostatni dnia 02.10.2020r.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuki, stalowe koło zapasowe.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - beżowa z efektem metalicznym. Pokrywa P - odpryski, zarysowania. Szyba czołowa - odpryski. Reflektor P - zarysowania. Reflektor L - drobne odpryski. Zderzak P - zarysowania, odpryski. Błotnik PP - zarysowanie. Drzwi PP - drobne zarysowania. Lusterko P - odpryski. Drzwi TP - wgniecenie. Błotnik TP - zarysowanie. Listwa błotnika TP - zarysowanie. Listwa drzwi PP - zarysowanie. Dach - odprysk z naruszeniem warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego, wgniecenie. Pokrywa T - wgniecenie, odpryski. Zderzak T - zarysowania. Błotnik TL - zarysowanie. Reling dachu lewy - zarysowania. Listwa błotnika TL - zarysowanie. Listwa drzwi T - drobne zarysowanie. Błotnik PL - zarysowanie. Listwa błotnika PL - zarysowanie. Lusterko L - odpryski. Wnęka drzwi PL - zarysowania, wgniecenia. Wnęka drzwi PP - zarysowania.

Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnątrznych: błotnik PP - do 105 mikrometrów, drzwi PP - do 105 mikrometrów, drzwi TP - do 102 mikrometrów, błotnik TP - do 110 mikrometrów, pokrywa P - do 106 mikrometrów, dach - do 106 mikrometrów, pokrywa T - do 108 mikrometrów, błotnik PL - do 100 mikrometrów, drzwi PL - do 90 mikrometrów, drzwi TL - do 104 mikrometrów, błotnik TL - do 111 mikrometrów.

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel kierowcy - pęknięcia tapicerki, zarysowania. Boczek drzwi PL - zabrudzenie, zarysowania. Tunel środkowy - wytarcie, zarysowania. Boczek drzwi TP - zarysowania. Roleta bagażnika - zabrudzenie, odkształcenie. Nakładka pokrywy T - zarysowania. Wnętrze bagażnika - zarysowania. Mieszek dźwigni zmiany biegów - wytarcie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Funkcja rozpoznawania znaków drogowych Bluetooth
System kontroli pasa ruchu

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS

- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dotykowy ekran
- Dywaniki gumowe
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane
- Nawigacja
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyń
- Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Spryskiwacze lamp przednich
- Szyba czołowa ogrzewana
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowo-skórzana
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Cooper	215/60R17	33%
PP zima	Cooper	215/60R17	50%
TL zima	Cooper	215/60R17	66%
TP zima	Cooper	215/60R17	33%
zapas	Uniroyal	T145/90R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 171 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 15 marca 2022

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202202190







































