

**„NEFRIS”**  
Nefris Sp. z o.o.  
80-230 Gdańsk  
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A  
NIP: 957 11 11 157

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202202062**  
**Data badania – 17 lutego 2022r.**  
**Rzeczoznawca - Bartłomiej Kozłowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW9AA32

Marka pojazdu: RENAULT  
Model: TALISMAN  
Kolor: beżowy

Rodzaj nadwozia: Sedan  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 4  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 101552  
Nr fabryczny (VIN): VF1RFD00361322954  
Rok produkcji: 2018  
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.  
Masa własna (kg): 1534  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: ZS  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1598  
Moc [kW]: 118.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 27.09.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.  
ul. Legnicka 48 bud. C-D  
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO4284017
2. Data następnego badania technicznego: 24.09.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWIE KARTY Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 22151km, dnia 16.07.2019r.

## **WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcz koła PP - zarysowanie. Obręcz koła TL - zarysowanie. Skrzynia biegów – automatyczna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuki, stalowe koło zapasowe.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia - beżowy z efektem metalicznym. Pokrywa P - odpryski. Szyba czołowa - odpryski. Zderzak P - odpryski. Lusterko P - zarysowanie. Drzwi PP - zarysowanie. Drzwi TP - wgniecenie, zarysowanie. Błotnik TP - odprysk. Pokrywa T - odprysk. Dach - odprysk z naruszeniem warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego, wgniecenia. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: błotnik PP - tworzywo, drzwi PP - do 210 mikrometrów, drzwi TP - do 230 mikrometrów, błotnik TP - do 210 mikrometrów, pokrywa P - do 220 mikrometrów, dach - do 170 mikrometrów, pokrywa T - do 190 mikrometrów, błotnik PL - tworzywo, drzwi PL - do 190 mikrometrów, drzwi TL - do 240 mikrometrów, błotnik TL - do 260 mikrometrów.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Boczek drzwi PP - zabrudzenie. Podsufitka - zabrudzona. Fotel kierowcy - zabrudzony. Kanapa T - zabrudzona. Boczek drzwi TP - zabrudzenie. Boczek drzwi PL - zabrudzenie. Kierownica - zarysowanie. Tunel środkowy - zabrudzenie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Czujnik świateł

Lampy przednie Full LED Pure Vision

Lampy tylne Full LED

Bluetooth

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dotykowy ekran
- Dywaniki gumowe
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża

- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Nawigacja
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowo-skórzana
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Falken	245/45R18	10%
PP zima	Falken	245/45R18	10%
TL zima	Falken	245/45R18	16%
TP zima	Falken	245/45R18	16%
zapas	Continental	T135/80R18	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 100 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**


Rzecznawca , data: 18 lutego 2022

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202202062



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202202062



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202202062






















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202202062



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202202062







