

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202202064
Data badania – 08 lutego 2022r.
Rzecznawca - Artur Mazurkiewicz

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW239XS

Marka pojazdu: SKODA
Model: FABIA
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 97638
Nr fabryczny (VIN): TMBEM6NJ9HZ101222
Rok produkcji: 2016
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZI
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1197
Moc [kW]: 66.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 27.02.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN0833572
2. Data następnego badania technicznego: 26.02.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTEM ZAMKA CENTRALNEGO)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, jedno stalowe - zapasowe.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - niebieska. Szyba czołowa - odpryski. Dach - odpryski, korozja. Pokrywa silnika - odpryski, korozja, zarysowania, wgniecenia. Reflektor przeciwmgielny lewy - zarysowanie, zabrudzenie. Reflektor przeciwmgielny prawy - zarysowanie, zabrudzenie. Ramka tablicy rejestracyjnej - pęknięcie. Próg prawy - zarysowania. Pokrywa bagażnika - zarysowanie. Zderzak tylny - zarysowania. Drzwi przednie lewe - odprysk. Listwa szybowa tylna lewa - zabrudzona. Listwa szybowa przednia lewa - zabrudzona. Listwa szybowa przednia prawa - zabrudzona. Lusterko lewe - zarysowania. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: pokrywa silnika 100 μm , błotnik przedni prawy 120 μm , drzwi przednie prawe 120 μm , drzwi tylne prawe 120 μm , błotnik tylny prawy 110 μm , dach 110 μm , pokrywa bagażnika 100 μm , błotnik tylny lewy 130 μm , drzwi tylne lewe 120 μm , drzwi przednie lewe 130 μm , błotnik przedni lewy 110 μm .

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka drzwi przednich lewych - zarysowania. Fotel kierowcy - zabrudzony. Kierownica - wytarcia. Uszczelka drzwi przednich lewych - rozerwanie. Podsufitka - zabrudzenie. Tapicerka drzwi tylnych lewych - zarysowanie. Wnętrze bagażnika - zarysowania, zabrudzenie. Tapicerka drzwi tylnych prawych - zarysowanie. Kanapa tylna - zabrudzenie. Tapicerka drzwi przednich prawych - zarysowania. Fotel pasażera - zabrudzenie. Tunel centralny - zarysowania. Schowek pasażera - zarysowania. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Szyby przednie regulowane elektrycznie

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Dotykowy ekran
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Klimatyzacja
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Światła do jazdy dziennej

- Światła przeciwmgielne
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Gislaved	185/60R15	33%
PP zima	Gislaved	185/60R15	33%
TL zima	Gislaved	185/60R15	33%
TP zima	Gislaved	185/60R15	41%
zapas	Kumho	185/60R15	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 148 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 09 lutego 2022

.....



































