

„APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”

Licencja infoekspert, eurotaxglass's
55-040 Tyniec Mały, ul. Piaskowa 6

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202101021

Data badania – 04 stycznia 2021r.

Rzeczoznawca - Marcin Stachurka

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: KR2X757
Marka pojazdu: SKODA
Model: FABIA VAN 1.2 TSI AMBITION
Kolor: GRANATOWY

Oznaczenie: SKODA FABIA VAN 1.2 TSI AMBITION HATCHBACK

Rodzaj nadwozia: Hatchback

Rodzaj pojazdu: CIĘŻAROWY

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 2

Wskazania licznika [km]: 128328

Nr fabryczny (VIN): TMB1MBNJ2HZ112067

Rok produkcji: 2016

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.

Masa całkowita (kg): 1519

Masa własna (kg): 983

Ładowność (kg): 536

Rodzaj paliwa: Benzyna

Norma EURO: 6

Typ silnika: ZI

Układ/liczba cyl.: R-4

Pojemność [cm³]: 1197

Moc [kW]: 66.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 20.01.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A. WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W KRAKOWIE
KAMIENSKIEGO 51
30-644 KRAKÓW

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN 0356325
2. Data następnego badania technicznego: 15.01.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Oba klucze z pilotami centralnego zamka.)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak

5. 1. Termin badania technicznego: 15.01.2022r.
2. Książka serwisowa prowadzona w formie elektronicznej w bazie producenta.
3. Dowód rejestracyjny z wpisem VAT-1.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki kół - 4 sztuki.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – granatowa. Zderzak przedni – zarysowania po stronie prawej, drobne zarysowania na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – odpryski lakieru o średnicy ok 30mm, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – zagięcie na odcinku ok 25mm, drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania. Zderzak tylny – zarysowania na odcinkach ok 20mm, 20mm, 8mm, 10mm, 30mm, drobne zarysowania. Pęknięty klosz 3-go światła stop. Drzwi tyłu nadwozia – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – ubytki lakieru na tylnej krawędzi, drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – obszerne zagięcia na całym poszyciu, drobne zarysowania. Słupek lewy przedni - ubytek lakieru o średnicy ok 13mm. Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 143µm.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich i kanapy tylnej – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Tapicerka prawej i lewej ściany bagażnika - głębokie zarysowania. Tapicerka drzwi tyłu nadwozia - głębokie zarysowania. Tapicerka drzwi lewych tylnych - głębokie zarysowania. Tapicerka drzwi prawych tylnych - głębokie zarysowania. Tapicerka drzwi lewych przednich - głębokie zarysowania. Brak półki komory bagażnika. Tapicerka tylnego progu ładunkowego - głębokie zarysowania. W przestrzeni ładunkowej pojazdu znajdują się elementy kanapy tylnej - kompletność kanapy do weryfikacji w warunkach serwisowych.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Szyby drzwi przednich sterowane elektrycznie.

Limiter prędkości.

Krata oddzielająca przestrzeń ładunkową.

Poprzeczki dachowe.

Radioodtworacz fabryczny.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Alarm
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Immobilizer

- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Barum Polaris 3	185/60R15 M+S	65%
Prawy przód	Barum Polaris 3	185/60R15 M+S	65%
Lewy tył	Barum Polaris 3	185/60R15 M+S	65%
Prawy tył	Barum Polaris 3	185/60R15 M+S	65%
Zapasy	Kumho Eco Wing	185/60R15	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 76 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 07 stycznia 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101021



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101021



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101021



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101021



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101021



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101021



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101021



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101021



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101021



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101021

