

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202209177

Data badania – 23 września 2022r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW3EL52

Marka pojazdu: OPEL

Model: ASTRA V 1.6 CDTI ENJOY S&S

Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 100061

Nr fabryczny (VIN): W0VBD8EF4K8040875

Rok produkcji: 2019

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 1930

Masa własna (kg): 1367

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1598

Moc [kW]: 81.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 23.04.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP1766027
2. Data następnego badania technicznego: 21.04.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 2: 30104 km, 60354 km dnia 15-03-2021

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna.

Pokrywa przednia: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Drzwi lewy przód: Korozja

Błotnik lewy tył: Zagięcie z ubytkiem lakieru

Nakładka dolna zderzaka tylnego: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 107 μm , błotnik PP - 101 μm , drzwi PP - 97 μm , drzwi TP - 102 μm , poszycie TP - 99 μm , pokrywa T - 108 μm , poszycie TL - 103 μm , drzwi TL - 103 μm , drzwi PL - 102 μm , błotnik PL - 207 μm , dach - 113 μm , próg P - 69 μm , próg L - 64 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Podsufitka prawa: Otwory / Pęknięcia

Tylny środkowy zagłówek: Brak

Tapicerka we wnęce drzwi

lewych tylnych: Zarysowania

Tapicerka prawego słupka D: Zarysowania

Pokrywa schowka: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby, tył

Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa

ESP + TCS

Felgi stalowe 16 z ogumieniem

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Kierownica skórzana

Klimatyzacja

Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach

Komputer pokładowy

Lakier uni

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane

Lusterka boczne w kolorze nadwozia

Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli

Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń

Przyciski sterowania na kierownicy

Relingi dachowe, czarne

Spojler tylny

System monitorujący ciśnienie w oponach

System multimedialny R4.0 IntellLink (Bluetooth,4 głośniki,ekran dotykowy 7 cali)

Światła do jazdy dziennej LED

Tapicerka materiałowa czarna

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Tylne oparcie składane, dzielone 60:40

Układ wspomagania ruszania pod górę HSA

Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy

Zestaw do naprawy przebitej opony

Alarm, pakiet

Alarm

Pakiet Oświetlenie Wnętrza

Pakiet Oświetlenie Wnętrza

Koło zapasowe dojazdowe

Lakier metalik

Pakiet Enjoy Biznes

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył

Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności

Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem

Konsola centralna z przesuwany podłokietnikiem i zamykanym schowkiem

Pakiet Dobrej Widoczności

Pakiet Oświetlenie Wnętrza

Pakiet Oświetlenie Wnętrza

Światła przeciwmgielne z przodu

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Continental	205/55R16	65%
PP lato	Continental	205/55R16	65%
TL lato	Continental	205/55R16	65%
TP lato	Continental	205/55R16	65%
dojazdowe	Continental	115/70R16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 108 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 23 września 2022

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202209177



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202209177























