

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202207197
Data badania – 11 lipca 2022r.
Rzecznawca - Marcin Bielecki

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW443YG

Marka pojazdu: SKODA
Model: FABIA
Kolor: BIAŁY

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: OSOBOWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 105042
Nr fabryczny (VIN): TMBJP6NJ8JZ171550
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 1589
Masa własna (kg): 1115
Ładowność (kg): 479
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZAPŁON ISKROWY
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 999
Moc [kW]: 70.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 27.04.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO 1844539
2. Data następnego badania technicznego: 22.04.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Felga PP – zarysowania z uszkodzeniem struktury materiału; Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała. Pokrywa p – odpryski z uszkodzeniem powłoki przeciwkorozyjnej; Szyba P – odpryski; Zderzak P – odpryski, zarysowania z uszkodzeniem struktury materiału; Drzwi PP – odpryski z uszkodzeniem powłoki przeciwkorozyjnej; Lusterko P – odpryski; Drzwi TP - odpryski z uszkodzeniem powłoki przeciwkorozyjnej, zarysowania, klamka niefachowo naprawiona; Dach – odpryski z uszkodzeniem powłoki przeciwkorozyjnej, korozja; Pokrywa T – odpryski z uszkodzeniem powłoki przeciwkorozyjnej, wgniecenia; Zderzak T – odpryski, zarysowania; Rama dachu L – odpryski, zarysowania; Próg L – zarysowania z uszkodzeniem powłoki przeciwkorozyjnej; Drzwi TL – odpryski powyżej 3 mm; Drzwi PL – odpryski, zarysowania z uszkodzeniem powłoki przeciwkorozyjnej; Błotnik PL – odpryski;

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 106 μm , błotnik PP - 108 μm , drzwi PP - 98 μm , drzwi TP - 98 μm , poszycie TP - 90 μm , pokrywa T - 114 μm , poszycie TL - 286 μm , drzwi TL - 98 μm , drzwi PL - 101 μm , błotnik PL - 91 μm , dach - 119 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Fotel PP – zabrudzenia; Fotel PL – zabrudzenia; Kanapa T – zabrudzenia; Podsufitka – zabrudzenia; Boczek drzwi PP – zabrudzenia, zarysowania z uszkodzeniem struktury materiału; Boczek drzwi TL – zabrudzenia, zarysowania z uszkodzeniem struktury materiału; Boczek drzwi PL – zabrudzenia, zarysowania; Boczek drzwi TP – zabrudzenia, zarysowania; Wnętrze bagażnika - zabrudzenia;

VI. Wyposażenie, stwierdzono:

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Dywaniki gumowe
- Dywaniki welurowe
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica skórzana

- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Lakier uni
- Lusterka boczne składane
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Roleta bagażnika
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Nexen	185/60 R15	40%
PP lato	Nexen	185/60 R15	40%
TL lato	Nexen	185/60 R15	40%
TP lato	Nexen	185/60 R15	40%
Koło zapasowe	Nexen	185/60 R15	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 69 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 18 lipca 2022

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202207197















