

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202207040
Data badania – 16 lipca 2022r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW5S251

Marka pojazdu: TOYOTA
Model: YARIS HYBRID 100 ACTIVE HATCHB
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: Osobowe
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 185156
Nr fabryczny (VIN): VNKKD3D350A386418
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1565
Masa własna (kg): 1090
Ładowność (kg): 475
Rodzaj paliwa: Hybryda
Norma EURO: 6
Typ silnika: hybrydowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1497
Moc [kW]: 54.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 08.11.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN4740141
2. Data następnego badania technicznego: 06.11.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Brak wpisów w książce serwisowej.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała. Pokrywa P – odpryski, korozja, Drzwi TP – zarysowania, korozja, odpryski, Błotnik TP – zarysowania, odpryski, Dach – odpryski, korozja, Zderzak T – zarysowania, Pokrywa T – zarysowania, odpryski, Błotnik TL – korozja, odpryski, Drzwi TL – odpryski, korozja, drzwi PP - odpryski, zderzak P - zarysowania, odpryski, drzwi PL - odpryski. Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 µm, błotnik PP - 120 µm, drzwi PP - 100 µm, drzwi TP - 110 µm, poszycie TP - 110 µm, pokrywa T - 100 µm, poszycie TL - 90 µm, drzwi TL - 100 µm, drzwi PL - 100 µm, błotnik PL - 110 µm, dach - 90 µm, próg P - 90 µm, próg L - 80 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Wykładzina podłogi – wypalona, przetarta, Fotel PL – zaplamiony, Fotel PP – zaplamiony, Kanapa T – zaplamiona, Podsufitka – zaplamiona, Tapicerka drzwi TL – zabrudzona, Wykładzina bagażnika – zabrudzona. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Elektrycznie podnoszone szyby przednie

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Alarm
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik deszczu
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dywaniki gumowe
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Radio CD
- Sterowanie systemu audio z koła kierownicy
- Światła do jazdy dziennej

- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Układ wspomagania hamowania City Safety
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw telefoniczny
- Złącze Aux-in

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Dunlop	175/65R15	30%
PP lato	Dunlop	175/65R15	30%
TL lato	Dunlop	175/65R15	55%
TP lato	Dunlop	175/65R15	55%
dojazdowe	Dunlop	125/70D16	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 120 fotografii cyfrowych.




Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzeczoznawca , data: 16 lipca 2022


.....


































Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202207040



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202207040



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202207040

