

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202206204
Data badania – 24 czerwca 2022r.
Rzecznawca - Marcin Bielecki

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW914YH

Marka pojazdu: SKODA
Model: OCTAVIA
Kolor: BIAŁY

Rodzaj nadwozia: Liftback
Rodzaj pojazdu: OSOBOWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 118127
Nr fabryczny (VIN): TMBAF7NE4J0304336
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 1855
Masa własna (kg): 1296
Ładowność (kg): 559
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZAPŁON SAMOCZYNNY
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 66.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 20.07.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO 3225706
2. Data następnego badania technicznego: 29.09.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - jest
5. Elektroniczna książka serwisowa

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe., Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Brak kapselków felg; Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała. Pokrywa P – odpryski powyżej 3mm; Zderzak P – odpryski; Drzwi PP – odpryski na klamce; Lusterko L – odpryski; Wnęka drzwi L – odpryski;

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130 µm, błotnik PP - 130 µm, drzwi PP - 130 µm, drzwi TP -130 µm, poszycie TP - 130 µm, pokrywa T - 130 µm, poszycie TL - 130 µm, drzwi TL - 130 µm, drzwi PL - 130 µm, błotnik PL - 130 µm, dach - 150 µm, próg L - 100 µm, próg P - 100 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono:

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dotykowy ekran
- Dywaniki gumowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Klimatyzacja automatyczna
- Lakier uni
- Lusterka boczne składane
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Światła do jazdy dziennej

- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Falken	205/55 R16	40%
PP zima	Falken	205/55 R16	50%
TL zima	Falken	205/55 R16	40%
TP zima	Falken	205/55 R16	40%
Koło zapasowe	Contonental	205/55 R16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 52 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 30 czerwca 2022

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202206204



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202206204



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202206204



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202206204



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202206204



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202206204



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202206204



PL WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
PREZYDENT REPUBLIKI
DZIELNICA WŁOCHY
KRAKÓWSKA POLSKA SIEĆ
82-100 KRAKÓW
CELANA WYDANEY
A WW 914YH
P.1 SKODA
P.2 SE
D -AA0078XK
-R000P000480125V04617
P.3 OCTAVIA
E TMBAF7NE438304336
IS 28.07.2018 | 24.07.2018 | H
SERIA DMBAG 3225706