

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202210237**  
**Data badania – 07 listopada 2022r.**  
**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW3W190

Marka pojazdu: VOLVO  
Model: S60 T6 AWD DRIVE-E SUMMUM SEDA  
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Sedan  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 4  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 190245  
Nr fabryczny (VIN): YV1FS49LCJ2465274  
Rok produkcji: 2018  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2180  
Masa własna (kg): 1660  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1969  
Moc [kW]: 225.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 11.04.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO1739133z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 14.04.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 5: 30094 km, 59416 km, 90192 km, 119259 km, 149762 km dnia 02-08-2021

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga PP – zarysowania, Felga TL – zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia czarna.

Pokrywa przednia: Odpryski

Błotnik LP: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Rama dachu lewa: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania / Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Rama dachu prawa: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania

Błotnik PP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 224  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 107  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 265  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 176  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 218  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 100  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 223  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 288  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 324  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 286  $\mu\text{m}$ , dach - 146  $\mu\text{m}$ , próg P - 129  $\mu\text{m}$ , próg L - 127  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Tapicerka drzwi LP: Otwory / Pęknięcia

Wykładzina LP: Uszkodzenia mechaniczne/ Przypalenie

Listwa progu LP: Zdeformowanie / Wgniecenie / Przypalenia

Słupek B lewy: Przetarcia

Fotel LP: Uszkodzenia mechaniczne / Przypalenie

Tapicerka drzwi PT: Otwory / Pęknięcia

Kanapa / fotel PT: Uszkodzenia mechaniczne

Fotel PP: Uszkodzenia mechaniczne

Tapicerka drzwi PP: Odkształcenia

Podsufitka prawa: Otwory / Pęknięcia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu

AQS - System poprawy jakości powietrza

Czujnik deszczu

Czujnik wilgotności powietrza

Dodatkowy pakiet oświetlenia wnętrza

DSTC - system kontroli stabilności i trakcji

Dywaniki - wykładzina

Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą

EBA - system wspomagania nagłego hamowania  
EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania  
EBL - automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania  
Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego foteli  
Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne  
Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień  
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża  
Elektrycznie sterowany hamulec postojowy  
Filtr przeciwpylkowy  
Kierownica skórzana z aluminiowym wykończeniem  
Kierownica ze sterowaniem radia  
Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa  
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach  
Komputer pokładowy  
Lampki do czytania z przodu i z tyłu  
Lampy bi-ksenonowe ABL, skrętne, pakiet  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane  
Oświetlenie asekuracyjne HOME SAFE  
Pakiet czyste wnętrze  
Podłokietnik przedni  
Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytem na kubki  
Podświetlane lusterka do makijażu  
Podwójne, zintegrowane końcówki układu wydechowego  
Przyciemniające się lusterko wsteczne  
Przyciemniające się lusterko wsteczne oraz lusterka boczne  
Przycisk blokady drzwi po stronie pasażera  
Spryskiwacze lamp przednich  
Sterowanie systemu audio z koła kierownicy  
System Start-Stop  
System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych SIPS  
System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego WHIPS  
Szyby barwione  
Światła boczne obrysowe  
Światła LED do jazdy dziennej (DRL)  
Tapicerka skórzana z elementami wykonanymi z winylu  
Tempomat  
Tylna kanapa dzielona 40/20/40  
Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie  
Uchwyty na kubki z przodu  
Układ kontroli trakcji Corner Traction Control  
Układ RSC (Roll Stability Control)  
Układ ułatwiający ruszanie pod górę - HSA  
Układ wspomagania hamowania City Safety  
Wskaźnik temperatury zewnętrznej  
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Active TFT (8-cali)  
Zamek centralny zdalnie sterowany  
Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył  
Felgi aluminiowe 17 PALLENE z ogumieniem 215/50 (G)  
Kamera wspomagająca parkowanie tyłem  
Koło zapasowe - dojazdowe  
Lakier metalizowany  
Pakiet INTELLISAFE PRO PACKAGE  
BLIS - system monitorowania martwego pola lusterek zewnętrznych  
BLIS - układ monitorujący martwe pola z CTA sys. ostrzegającym o obiektach podczas wyjeżdżania tyłem

System Bezpieczeństwa I (obsługiwany przez kamerę), pakiet  
System Bezpieczeństwa II (obsługiwany przez radar), pakiet  
Pakiet Winter  
Ogrzewanie przednich foteli  
Podgrzewane dysze spryskiwaczy  
Szyba przednia podgrzewana  
Podgrzewane koło kierownicy  
Podnośnik  
Radio SENSUS CONNECT Premium Sound DVD 5x130W, 12 głośn., Dolby Cinema Ed.5,  
Bluetooth, LCD 7-cali  
System nawigacji satelitarnej Sensus  
Szyberdach szklany otwierany elektrycznie  
Hak holowniczy składany

#### VII. Wyposażenie dodatkowe:

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Pirelli,	215/50r17	80%
PP lato	Pirelli,	215/50r17	45%
TL lato	Kormoran,	215/50r17	30%
TP lato	Kormoran,	215/50r17	30%
Dojazdowe	Continental,	125/80r17	45%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 117 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 07 listopada 2022

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202210237



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202210237



# Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202210237





























