

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202208092
Data badania – 24 sierpnia 2022r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW8L665

Marka pojazdu: OPEL
Model: CORSA 1.3 CDTI ENJOY HATCHBACK
Kolor: W0L0XEP68H4134266

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 162148
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1710
Masa własna (kg): 1162
Ładowność (kg): 548
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1248
Moc [kW]: 55.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 29.03.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN 1340862
2. Data następnego badania technicznego: 22.03.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 3: 53700km, 91985km, 128840km z dnia 07/02/2021

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska. Zderzak przód: Odpryski, Uszkodzenia lakieru po odchodach, Pokrywa przednia: Odpryski / Zarysowania Z miejscową korozją, Szyba czołowa: Odpryski, Błotnik LP: Zarysowania, Odparzenia lakieru, wady lakiernicze, Drzwi LP: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania, Próg lewy: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania, Rama dachu lewa: Zarysowania, Odparzenia lakieru, uszkodzenia lakieru po odchodach, Dach: Zarysowania, Odparzenia lakieru, uszkodzenia lakieru po odchodach, Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania, Drzwi PT: poszycie: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania, Rama dachu prawa: Zarysowania, Odparzenia lakieru, uszkodzenia lakieru po odchodach, Próg prawy: Zarysowania, Drzwi PP: poszycie: Zarysowania, Błotnik PP: Odpryski / Zarysowania, Wytlumienie pokrywy silnika : Rozerwane, Kołpak koła PP :Pęknięty i zarysowany.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 106µm, błotnik PP - 121µm, drzwi PP - 108µm, drzwi TP - 114µm, poszycie TP - 184µm, pokrywa T - 221µm, poszycie TL - 88µm, drzwi TL - 255µm, drzwi PL - 192µm, błotnik PL - 102µm, dach - 107µm, próg L - 44µm, próg P - 46µm

V. Wnętrze stwierdzono: Tunel środkowy: Zarysowania, Tapicerka drzwi LT: Zarysowania, Roleta / półka bagażnika: Otwory / Pęknięcia, naprawa prowizoryczna wkrętami i deską, Uszczelka wykroju pokroju

drzwi tyłu nadwozia: Rozerwane.

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono:

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dywaniki gumowe
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne

- Poduszki-System kurtyn
- Sterowanie systemu audio z koła kierownicy
- Światła do jazdy dziennej
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Złącze Aux-in

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Przednie lewe Letnie	Falken , Sincera SN832A	185/65/15 88H	25%
Przednie prawe Letnie	Falken , Sincera SN832A	185/65/15 88H	25%
Tylne lewe Letnie	Falken , Sincera SN832A	185/65/15 88H	25%
Tylne prawe Letnie	Falken , Sincera SN832A	185/65/15 88H	25%
Koło zapasowe Letnie	Continental , ContiEcoContact 5	185/65/15 88H	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 147 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 24 sierpnia 2022

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208092































