

„Moto-Expert Marcin Stachurka”
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202211186
Data badania – 28 listopada 2022r.
Rzeczoznawca - Marcin Stachurka

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW4V842

Marka pojazdu: DACIA
Model: DOKKER 1.5 DCI STEPWAY
Kolor: Biały

Oznaczenie: DACIA DOKKER 1.5 DCI STEPWAY
Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 173949
Nr fabryczny (VIN): UU10SDCJG60195556
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 1848
Masa własna (kg): 1205
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R-4
Pojemność [cm³]: 1461
Moc [kW]: 66.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 16.05.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
PLAC ORLĄT LWOWSKICH 1
53-605 WROCLAW

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO 2320615z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 16.05.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. 1. Termin badania technicznego: 16.05.2023.
2. Książka serwisowa bez wpisów.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch silnika w warunkach parkingowych w normie. Stwierdzono "twardą" pacę silnika. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych i warsztatowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich - 4 sztuki. Obręcz koła zapasowego - stalowa. Obręcz koła prawego - głębokie zarysowania.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – biała. Zderzak przedni – drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – odpryski lakieru z ogniskami korozji, ogniska korozji po stronie wewnętrznej, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania. Zerwana górna uszczelka we wnęcie drzwi prawych tylnych. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania. Próg prawy i lewy - głębokie zarysowania. Zderzak tylny – zagięcie o średnicy ok 25mm, drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia prawe – zagięcie o średnicy ok 50mm, liczne zarysowania po stronie wewnętrznej, drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia lewe - zagięcia z ubytkami lakieru na odcinkach ok 40mm, 15mm, 25mm, zarysowania po stronie wewnętrznej. Szyba drzwi tyłu nadwozia lewych - głębokie zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – zagięcie o średnicy ok 80mm, drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – zagięcie o średnicy ok 30mm, drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – zagięcie o średnicy ok 150mm, drobne zarysowania. Brak pręta anteny. Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 138um.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Zakodowane radio. Tapicerka drzwi prawych tylnych - głębokie zarysowania. Tapicerka siedziska kanapy tylnej - rozdarcie. Podsufitka - wypalony otwór, rozdarcie w części tylnej. Brak rolety bagażnika. Tapicerka siedziska fotela kierowcy - rozdarcie na odcinku ok 8mm, wypalone otwory. Tapicerka siedziska fotela prawego - wypalenia. Odkształcenia tapicerki fotela pasażera. Porysowane poszycia komory bagażnika.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Radioodtwarzacz fabryczny. Szyby drzwi przednich sterowane elektrycznie.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Felgi aluminiowe
- Hak
- Immobilizer
- Kierownica skórzana

- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Relingi dachowe
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Kormoran Road Performance	195/55R16	30%
Prawy przód	Kormoran Road Performance	195/55R16	30%
Lewy tył	Barum Bravuris 5	195/55R16	90%
Prawy tył	Barum Bravuris 5	195/55R16	90%
Zapas	Barum Brilantis	185/65R15	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 114 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 05 grudnia 2022

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211186



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211186



























