

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202210099**  
**Data badania – 12 października 2022r.**  
**Rzecznawca - Marcin Bielecki**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: SK616MX

Marka pojazdu: SKODA  
Model: RAPID  
Kolor: BIAŁY

Rodzaj nadwozia: Liftback  
Rodzaj pojazdu: OSOBOWY  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 107494  
Nr fabryczny (VIN): TMBAE6NH6J4563328  
Rok produkcji: 2018  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 1755  
Masa własna (kg): 1257  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: ZAPŁON SAMOCZYNNY  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1598  
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 23.04.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.  
ul. Legnicka 48 bud. C-D  
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO 1791067
2. Data następnego badania technicznego: 21.04.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa

## **WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała.

- Zderzak przód: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski / Zarysowania
- Pokrywa przednia: Odpryski
- Szyba czołowa: Odpryski / Pęknięcie
- Felga LP: Zarysowania
- Drzwi LP: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski / Zarysowania
- Dach: Odpryski Zaprawki
- Felga LT: Zarysowania
- Pokrywa tylna / drzwi tyłu: poszycie: Zarysowania
- Drzwi PP: poszycie: Odpryski
- Błotnik PP: Odpryski / Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 110  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 120  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 130  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 410  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 120  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 120  $\mu\text{m}$ , dach - 130  $\mu\text{m}$ , próg L - 90  $\mu\text{m}$ , próg P - 100  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Lewarek zmiany biegów wytarcie

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** - 4/5 zagłówki

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- ACS - system pokolizyjny
- Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- Chromowana obwódka atrapy chłodnicy
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- El. podnoszenie szyb, przód i tył
- ESC - system stabilizacji toru jazdy
- Filtr przeciwpyłkowy
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
- Gniazdo AUX-IN
- HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania

- Instalacja radiowa + 4 głośniki
- Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio) z małym pakietem skórzanym
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klimatyzacja manualna Climatic
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lampki do czytania - przód
- Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
- Osłony progowe w kolorze czarnym matowym
- Oświetlenie bagażnika
- Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km
- Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Radio Skoda Auto Blues CD/MP3
- Schowek na okulary
- System Start-Stop
- Szyby barwione
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa
- TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
- Trzecie światło STOP
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Wycieraczka szyby tylnej
- Wykończenie wnętrza Silver Brushed
- Wyłącznik poduszki powietrznej
- Wyświetlacz Maxi-DOT
- Zamek centralny z pilotem
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Felgi aluminiowe 15 MATONE z ogumieniem 185/60

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Nexen,	185/60 R15	50%
PP lato	Nexen,	185/60 R15	50%
TL lato	Nexen,	185/60 R15	50%
TP lato	Nexen,	185/60 R15	50%
Koło dojazdowe	Hankook,	125/70 R16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 68 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 13 października 2022

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202210099



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202210099



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202210099















