

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202208217**

**Data badania – 08 września 2022r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW7GF95

Marka pojazdu: BMW  
Model: SERIA 4 430I GPF XDRIVE M SPOR  
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: Osobowe  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 28761  
Nr fabryczny (VIN): WBA4H910X0CD11138  
Rok produkcji: 2019  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2175  
Masa własna (kg): 1620  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1998  
Moc [kW]: 185.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 25.10.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP4691121
2. Data następnego badania technicznego: 25.10.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga PL – zarysowania, Felga PP – zarysowania, Felga TL – zarysowania, Felga TP - zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia czarna. Zderzak przód: Zarysowania, Drzwi LP: Odpryski, Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania, Dach: Odpryski, Zderzak tył: Zarysowania, Drzwi PP: Zdeformowanie / Wgniecenie.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 130  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 130  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 130  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 140  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 140  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 130  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 160  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 140  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 160  $\mu\text{m}$ , dach - 130  $\mu\text{m}$ , próg P - 90  $\mu\text{m}$ , próg L - 90  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Reflektory LED

Tempomat aktywny

Opony Runflat

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- Alarm
- ASR
- Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dostęp komfortowy
- Dywaniki welurowe
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- Elektrycznie regulowany fotel pasażera
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna

- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Nawigacja
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Przyciemniające się lusterko wsteczne
- Radio CD
- Spryskiwacze lamp przednich
- Sterowanie systemu audio z koła kierownicy
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka skórzana
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Uchwyty na kubki z przodu
- Układ wspomagania hamowania City Safety
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wykończenie wnętrza w listwach drewnianych
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw telefoniczny
- Złącze Aux-in

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Goodyear	225/45/R18	30%
PP lato	Goodyear	225/45/R18	30%
TL lato	Goodyear	255/40R18	30%
TP lato	Goodyear	255/40R18	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 61 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 08 września 2022

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208217





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208217



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208217





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208217



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208217



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208217



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208217

