

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202211150
Data badania – 24 listopada 2022r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX7535A

Marka pojazdu: SKODA
Model: OCTAVIA 2.0 TDI SCR STYLE KOMB
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 164213
Nr fabryczny (VIN): TMBJJ7NE6K0162734
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1950
Masa własna (kg): 1382
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.05.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP2333891
2. Data następnego badania technicznego: 27.05.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie.
Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika

w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała.

Zderzak przód: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Dach: Odpryski

Zderzak tył: Zarysowania

Próg prawy: Odpryski

Drzwi PP: poszycie: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 μm , błotnik PP - 130 μm , drzwi PP - 130 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 150 μm , pokrywa T - 130 μm , poszycie TL - 140 μm , drzwi TL - 140 μm , drzwi PL - 140 μm , błotnik PL - 140 μm , dach - 140 μm , próg P - 100 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel LP: Zabrudzenia

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Airbag kolan kierowcy

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

CBC - system regulacji hamowania na zakręcie

Chromowane listwy wokół szyb bocznych

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST

Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu

DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą

EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania

EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

El. podnoszenie szyb, przód i tył

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 17 TRIUS z ogumieniem

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Fotele przednie z manualną regulacją wysokości

Fotele przednie z regulacją lędźwiową

Gniazdo 12V w bagażniku

Hamulec antykolizyjny - multicollision brake

Immobilizer

Kieszonka na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy

Klamki wewnętrzne chromowane

Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic
 Komputer pokładowy
 Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym)
 Kontrola niezamkniętych drzwi
 Lakier uni
 Lampki boczne w bagażniku (jedna wyjmowana)
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności
 MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
 Oświetlenie bagażnika
 Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
 Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km
 Przedni podłokietnik ze schowkiem
 Przegroda wnęki nadkola z wyjmowaną listwą ograniczającą - prawa i lewa strona bagażnika
 Radio Skoda Auto Bolero 8 cali SD/USB
 Relingi dachowe w kolorze czarnym
 Roleta przestrzeni bagażowej
 Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem
 Spryskiwacze lamp przednich
 Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera
 Szyby przyciemniane (barwione)
 Światła do jazdy dziennej LED
 Światła przeciwmgielne
 Tapicerka materiałowa
 Tempomat
 TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
 TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
 Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
 Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Wycieraczka Aero szyby tylnej
 Wyświetlacz Maxi-DOT
 XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów
 Zamek centralny z pilotem
 Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu
 Dywaniki podłogowe, przód i tył
 Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio + telefon) z małym pakietem skórzanym
 Koło zapasowe dojazdowe, stalowe
 Pakiet amazing
 Auto light assist - funkcja automatycznego włączania i zmiany świateł
 Lampy w technologii Full LED z funkcją adaptacji świateł AFS ze spryskiwaczami
 Light and rain assist
 Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności
 Ogrzewanie przednich foteli
 Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	DUNLOP	225/45R17	40%
PP lato	DUNLOP	225/45R17	50%

TL lato	DUNLOP	225/45R17	35%
TP lato	DUNLOP	225/45R17	45%
zapasowe	NEXEN	05/55R16	20%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 59 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 24 listopada 2022

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211150



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211150



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211150



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211150







