

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202211171

Data badania – 05 grudnia 2022r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: SK515NP

Marka pojazdu: LAND ROVER

Model: DISCOVERY SPORT 2.0 SI4 HSE

Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: SUV

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 72021

Nr fabryczny (VIN): SALCA2BX5KH779263

Rok produkcji: 2018

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2505

Masa własna (kg): 1943

Rodzaj paliwa: Benzyna

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon iskrowy

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1997

Moc [kW]: 177.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.08.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO3842817
2. Data następnego badania technicznego: 28.08.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała.

Pokrywa P: Odpryski

Krata wlotu powietrza zderzaka P: Odpryski

Drzwi TP: wgniecenie

Listwa drzwi TP: zarysowania

Listwa błotnika TP: zarysowania

Próg L: zarysowania.

Uszczelka szyby P: zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 170 μm , błotnik PP - 140 μm , drzwi PP - 150 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 160 μm , pokrywa T - 170 μm , poszycie TL - 150 μm , drzwi TL - 150 μm , drzwi PL - 220 μm , błotnik PL - 150 μm , dach - 14 μm , próg P - 120 μm , próg L - 130 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Schowek P: zarysowania

Panel środkowy: Zarysowania

Podsufitka: Zabrudzenia

Wnętrze bagażnika: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Airbag 6 sztuk (poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne)

Asystent automatycznych świateł drogowych AHBA

Autonomiczny system awaryjnego hamowania

Czujnik parkowania - przód

Czujnik parkowania - tył

Felgi aluminiowe 19 (wzór 521) z ogumieniem

Fotele przednie regulowane elektrycznie w 10 kierunkach

InControl Protect

Kamera ułatwiająca parkowanie - tył

Kierownica skórzana z przyciskami do sterowania systemem audio, tempomatem oraz Bluetooth

Klimatyzacja - nawiewy dla pasażerów z tyłu

Lakier solid

Lampy Bi-ksenonowe ze światłami obrysowymi i spryskiwaczami reflektorów

Listwy boczne na konsoli centralnej - Satin Brushed Aluminium

Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych w podsufitce, podświetlane

Lusterka zewn. el. skł. i ster., ogrzewane, z kierunkowskazami i lampami doświetlającymi podłoże

Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie)

Nakrętki zabezpieczające do kół - antykradzieżowe

Oświetlenie wnętrza LED
 Podłokietnik w konsoli centralnej
 Port USB x2, dla 2 rzędu siedzeń
 Port USB, dla pierwszego rzędu siedzeń w konsoli środkowej (015BB)
 Roleta bagażnika
 System All-Terrain Response
 System audio Meridian - 11 głośników, wzmacniacz 380W, wyświetlacz 8 cali dotykowy, USB, AUX
 System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
 System nawigacji satelitarnej z mapami na karcie SD
 System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód
 Światła przeciwmgielne
 Tapicerka skórzana (skóra ziarnista)
 Tempomat
 Tyłne oparcie składane, dzielone 60/40, z regulacją, podłokietnikiem i otworem do załadunku
 Tylny podłokietnik z dwoma uchwytyami na kubki
 Wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatyczne włączanie świateł
 Zagłówek środkowy w 2-gim rzędzie foteli
 Zestaw do naprawy opon Land Rover
 Zestaw do podłączenia telefonu z Bluetooth
 Alarm z czujnikiem przechyłu i zasilaniem awaryjnym (G)
 Dach panoramiczny, stały, z elektrycznie sterowanymi rotelami
 Dywaniki podłogowe, przód i tył
 Ogrzewana szyba przednia i dysze spryskiwaczy wycieraczek

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Nokian	235/55/R19	30%
PP zima	Nokian	235/55/R19	30%
TL zima	Nokian	235/55/R19	30%
TP zima	Nokian	235/55/R19	45%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 118 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 05 grudnia 2022





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211171



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211171























