

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202211076
Data badania – 29 listopada 2022r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: GD908SC

Marka pojazdu: SKODA
Model: RAPID 1.0 TSI AMBITION HATCHBA
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 41874
Nr fabryczny (VIN): TMBAR6NHXK4013619
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1660
Masa własna (kg): 1158
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 999
Moc [kW]: 81.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 20.09.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO4123611
2. Data następnego badania technicznego: 15.09.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Kołpak PL – zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała.

Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Dach: Odpryski

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi TP: Zarysowania

Pokrywa T: Odpryski

Drzwi PL: Odpryski / Zaprawka

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 µm, błotnik PP - 120 µm, drzwi PP - 130 µm, drzwi TP - 280 µm, poszycie TP - 530 µm, pokrywa T - 150 µm, poszycie TL - 150 µm, drzwi TL - 140 µm, drzwi PL - 130 µm, błotnik PL - 130 µm, dach - 160 µm, próg P - 110 µm, próg L - 100 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Listwa progu LP: Zarysowania

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Tapicerka drzwi PL: zarysowania

Tapicerka drzwi TL: zarysowania

Deska rozdzielcza: zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 4 głośniki z przodu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

ACS - system pokolizyjny

Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

Chromowana ramka wokół grilla

Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

Deska rozdzielcza w kolorze czarnym

Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu

EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

Elektryczne podnoszenie szyb, przód

Elektryczne podnoszenie szyb, tył

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Felgi stalowe 15 z ogumieniem

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
 HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
 Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio) z małym pakietem skórzanym
 Kieszzenie w oparciach foteli przednich
 Kieszzeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy
 Klamki wewnętrzne chromowane
 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
 Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie
 Komputer pokładowy
 Lakier uni
 Lampki do czytania - przód
 Lampy tylne przyciemniane
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
 Oświetlenie bagażnika
 Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km
 Podpowieź zmiany biegu
 Półka nad częścią bagażową
 Przedni podłokietnik ze schowkiem
 Schowek na okulary
 System Start-Stop
 Szyby przyciemniane (barwione)
 Światła do jazdy dziennej LED
 Światła przeciwmgielne
 TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
 Trzecie światło STOP
 Tylne oparcie składane, dzielone
 Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
 Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
 Wykończenie wnętrza - Ambition
 Wyświetlacz Maxi-DOT
 Zamek centralny z pilotem
 Zderzaki w kolorze nadwozia
 Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu
 Dywaniki podłogowe, przód i tył
 Klimatyzacja automatyczna Climatronic + lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
 Koło zapasowe pełnowymiarowe
 LIGHT AND RAIN ASSIST wraz z automatycznie ściemniającym się lusterkiem wstecznym
 Radio Swing (ekran 6,5 cala, SD, USB, AUX-in)
 Tempomat

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Nexen,	185/60/R15	45%
PP lato	Nexen,	185/60/R15	40%
TL lato	Nexen,	185/60/R15	45%
TP lato	Nexen,	185/60/R15	40%
zapasowe	Nexen,	185/60/R15	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 102 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 29 listopada 2022

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211076



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211076





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211076



















