

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202212077**

**Data badania – 12 grudnia 2022r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW1ET04

Marka pojazdu: PEUGEOT  
Model: 5008 1.5 BLUEHDI ALLURE S&S KO  
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: Osobowe  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 155260  
Nr fabryczny (VIN): VF3MCYHZJKL050730  
Rok produkcji: 2019  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2190  
Masa własna (kg): 1430  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1499  
Moc [kW]: 96.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 24.05.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP2268493
2. Data następnego badania technicznego: 20.05.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 5: 27048 km, 56711 km, 86821 km, 118044 km, 149764 km dnia 25-10-2022

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga PL – zarysowania, Felga TP - zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia niebieska

Zderzak przód: Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania /Zaprawki

Próg lewy: Zarysowania

Dach: Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Próg prawy: Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Błotnik PP: Zarysowania

Listwa drzwi tp: zarysowanie

Listwa drzwi pp: zarysowanie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 70  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 80  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 60  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 70  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 70  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - TW, poszycie TL - 70  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 70  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 60  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 70  $\mu\text{m}$ , dach - 60  $\mu\text{m}$ , próg P - 50  $\mu\text{m}$ , próg L - 50  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Fotel LP: Uszkodzenia mechaniczne / Przetarcia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

ASR - system kontroli trakcji

Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki)

Czujnik odległości przy parkowaniu - przód

Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone tkaniną w kolorze Brumeo

EBA

EBFD

Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 18 dwukolorowe Detroit

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego  
 Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości  
 Fotel pasażera ze składanym oparciem  
 Funkcja oświetlenia Follow Me Home  
 Gniazda 12V: z przodu, z tyłu oraz w bagażniku  
 Gniazdo USB  
 Hamulec postojowy elektryczny (FSE) z funkcją Hill Assist  
 Kierownica pokryta skórą licową  
 Kieszenie w oparciach foteli przednich  
 Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z nawiewami w drugim rzędzie siedzeń  
 Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach  
 Konsola centralna z dwoma uchwytami na kubki  
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane  
 Lusterka boczne składane elektrycznie, z podświetleniem podłoża  
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia  
 Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie  
 MirrorScreen  
 Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami  
 Oświetlenie wnętrza Ambient (pakiet oświetlenia Ambient)  
 Peugeot i-Cockpit (wirtualne zegary, wyświetlacz dotykowy 8 calowy, kierownica wielofunkcyjna  
 Podłokietnik przedni z klimatyzowanym schowkiem  
 Przełączniki typu Toggle Switch, chromowane do obsługi podstawowych funkcji ekranu dotykowego  
 Radio z MP3, 6 głośników, Bluetooth, zestaw głośnomówiący, przyciski sterowania na kierownicy  
 Relingi dachowe aluminiowe  
 Schowek przed pasażerem - podświetlany i flokowany  
 Stoliki lotnicze i rolety przeciwsłoneczne w drugim rzędzie siedzeń  
 System monitorowania czasu jazdy (DAA1)  
 System monitorowania ograniczeń prędkości  
 System monitorowania pasa ruchu (LDW)  
 Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane  
 Światła do jazdy dziennej LED  
 Światła przeciwmgielne z chromowanym wykończeniem  
 Tapicerka półskórzana Piedimonte Mistral  
 Tempomat z organicznikiem prędkości  
 Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył  
 Wlot powietrza do chłodnicy z pionowym żebrowaniem  
 Wskaźnik zmiany biegów  
 Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne  
 Wykończenie elementów wnętrza chromem  
 Zamek centralny z dwoma pilotami  
 Zestaw do naprawy przebitej opony  
 Alarm (oraz centralny zamek)  
 Lakier metalizowany  
 Pakiet City 2  
 Kamera parkowania przednia oraz tylna z funkcją widoku górnego 360 stopni  
 System automatycznego parkowania pojazdu prostopadłe i równoległe  
 Reflektory przednie Full LED (przeciwmg. LED, samopoziomowanie, przed. kierunkowskazy sekwencyjne)

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Pirelli	225/55 R18 98H	55%

PP zima	Pirelli	225/55 R18 98H	55%
TL zima	Pirelli	225/55 R18 98H	55%
TP zima	Pirelli	225/55 R18 98H	60%

---

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 96 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 12 grudnia 2022

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202212077



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202212077



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202212077



















