

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202212045
Data badania – 16 grudnia 2022r.
Rzeczoznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: SK704SJ

Marka pojazdu: NISSAN
Model: X-TRAIL 1.7 DCI TEKNA 4WD
Kolor: brązowy

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 49609
Nr fabryczny (VIN): JN1THNT32U0003380
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2210
Masa własna (kg): 1730
Ładowność (kg): 480
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1749
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 29.01.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: PC/AAH 9533626
2. Data następnego badania technicznego: 29.01.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa kluczyki z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. Brak książki serwisowej

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie.
Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika

w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia brązowa.

Zderzak P - Zarysowania

Pokrywa silnika - Zarysowania

Drzwi PL - Zarysowanie, Odpryski

Drzwi TL - Odpryski

Błotnik TL - Odpryski

Pokrywa T - Zarysowania

Zderzak T - Odpryski

Błotnik TP - Odpryski

Lampa TP - Ślady kleju

Drzwi PP - Odpryski

Felga PP, TP, PL - Zarysowania

Próg P - Zarysowania

Próg L - Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 60 μ m, błotnik PP - 160 μ m, drzwi PP - 110 μ m, drzwi TP - 130 μ m, poszycie TP - 60 μ m, poszycie TL - 60 μ m, drzwi TL - 60 μ m, drzwi PL - 60 μ m, błotnik PL - 60 μ m, dach - 60 μ m, próg L - 50 μ m, próg P - 70 μ m

V. Wnętrze stwierdzono: Podsufitka - Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Adaptacyjne światła drogowe

Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki, kurtyny powietrzne)

Asystent parkowania - inteligentny

BA - system wspomagania nagłego hamowania

Chromowane obramowanie szyb bocznych

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujnik zmierzchu

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania

El. podnoszenie szyb, przód i tył

Elektrycznie regulowane szyby przednie z przełącznikiem AUTO po stronie kierowcy

Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 225/55

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa

Fotel pasażera regulowany elektrycznie

Fotele przednie i tylne z funkcją podgrzewania

Immobilizer

Kamery ułatwiające parkowanie 360 (AVM)
Kierownica i drążek biegów skórzane
Kierownica z funkcją podgrzewania
Kierownica ze sterowaniem radia
Kieszenie w oparciach foteli przednich
Klamki zewnętrzne chromowane
Kłapa bagażnika regulowana elektrycznie z funkcją obsługi bezdotykowej
Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Koło zapasowe
Komputer pokładowy z 5 calowym kolorowym ekranem TFT
Konsola centralna z wentylowanymi uchwytami na kubki
Lampy przednie w technologii LED z funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów
Lusterka boczne - podgrzewane
Lusterka boczne regulowane elektrycznie
Lusterka boczne składane elektrycznie
Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanym lusterkiem dla kierowcy i pasażera
Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
Ostrzeżenie o poruszających się obiektach
Ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy
Podłokietnik kierowcy ze schowkiem
Radio CD/MP3/USB/AUX/iPod
Relingi dachowe - srebrne
System aranżacji przestrzeni bagażowej
System automatycznego hamowania awaryjnego
System inteligentnego kluczyka
System nagłośnienia BOSE Premium z 8 głośnikami
System nawigacji satelitarnej Nissan Connect
System ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym (CTA)
System ostrzegania o pojeździe w martwym polu
System rozpoznawania znaków drogowych
System Start/Stop
System wspomagania ruszania pod górę
Szyberdach panoramiczny z elektrycznie regulowaną przesłoną
Szyby boczne-tylne przyciemniane
Światła do jazdy dziennej LED
Światła przeciwmgielne
Tapicerka skórzana
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Tylne drzwi z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci
Tylne oparcie składane, dzielone w stosunku 40:20:40
Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
VDC - system stabilizacji toru jazdy
Wspomaganie układu kierowniczego
Wycieraczki szyby przedniej z regulowaną częstotliwością pracy + czujnik deszczu
Wyłącznik przedniej poduszki pasażera
Zamek centralny z pilotem
Zawieszenie aktywne - system kontroli nadwozia, aktywna kontr. toru jazdy, aktywny hamulec silnikowy
Zderzaki w kolorze nadwozia
Lakier metalik

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Goodyear	225/55R19	40%
PP - zima	Goodyear	225/55R19	40%
TL - zima	Goodyear	225/55R19	40%
TP - zima	Goodyear	225/55R19	40%
Dojazdowe	Dunlop	155/80/17	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 123 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 13 stycznia 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202212045



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202212045



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202212045



























