

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202304025**

**Data badania – 05 kwietnia 2023r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WW602XY

Marka pojazdu: SKODA  
Model: FABIA FABIA AMBITION 1,0 TSI  
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 119353  
Nr fabryczny (VIN): TMBEP6NJ8JZ030480  
Rok produkcji: 2017  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1565  
Masa własna (kg): 1035  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R3  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 999  
Moc [kW]: 70.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 06.11.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN4671894
2. Data następnego badania technicznego: 05.11.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Felga PP – zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia niebieska

Zderzak przód: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania / Rozerwanie / Pęknięcie / Rozbicie

Pokrywa przednia: Odpryski

Reflektor lewy: Zarysowania

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania

Drzwi LP: rama: Zarysowania

Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania / Rozerwanie / Pęknięcie / Rozbicie

Próg lewy: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Drzwi LT: rama: Odpryski

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: szyba: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Drzwi PT: rama: Odpryski

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania

Błotnik PP: Zarysowania

Reflektor przeciwmgłowy prawy: Zarysowania

Reflektor prawy: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 120  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 120  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 120  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 120  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 120  $\mu\text{m}$ , dach - 150  $\mu\text{m}$ , próg P - 100  $\mu\text{m}$ , próg L - 100  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Kokpit: Zarysowania

Tunel środkowy: Zarysowania

Podsufitka lewa: Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania / Zabrudzenia

Fotel LP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Tapicerka pokrywy

bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** 2 siatki na bokach oparcí foteli przednich

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

ACS - system pokolizyjny

Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

Chromowane ramki bocznych nawiewów powietrza

Chromowany przycisk dźwigni hamulca ręcznego oraz elementy kontrolne nawiewów powietrza

EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

El. podnoszenie szyb, przód

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Gniazdo 12 V w konsoli środkowej

Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika

HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania

Immobilizer

Kierownica 3-ramienna z chromowanymi elementami

Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych

Kieszenie w oparciach foteli przednich

Klamki wewnętrzne chromowane

Klimatyzacja manualna

Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie

Komputer pokładowy

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane

Lusterka i klamki w kolorze nadwozia

MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny

MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem

Ogranicznik prędkości

Ośłona chłodnicy (grill) w kolorze czarnym

Oświetlenie bagażnika

Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km

Panel instrumentów – Ambition/Style (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer)

Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód

Podpowieź zmiany biegu

Przegroda wnęki nadkoka – z lewej strony

Przyciemniane szyby

Radio Swing CD/MP3 z ekranem dotykowym 5 cali, SD, USB, interfejs Apple

Schówek na okulary

Schówek przed pasażerem z przodu – oświetlony, z miejscem na butelkę 1l

Schówek w bagażniku (nad lewym nadkolem)

Schowki w drzwiach - przód

Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową

System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii

Światła do jazdy dziennej

Światła przeciwmgielne

Tapicerka materiałowa

TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu

Tylne oparcie składane, dzielone

Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych

Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich

Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera

Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach

Wspomaganie układu kierowniczego  
Wycieraczka Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy  
Wycieraczka szyby tylnej  
Wykończenie wnętrza - Ambition  
Wykończenie wnętrza - Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej  
Wyłącznik poduszki powietrznej  
XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów  
Zagłówki z regulacją wysokości  
Zamek centralny z pilotem  
Alarm  
Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe  
Lakier metalik  
Pakiet Mixx  
Czujnik odległości przy parkowaniu - tył  
Easy Light Assistant – czujnik zmierzchu  
Felgi aluminiowe 15 z ogumieniem  
Wyświetlacz Maxi-DOT

#### VII. Wyposażenie dodatkowe:

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Nexen,	185/60/15	40%
PP zima	Nexen,	185/60/15	40%
TL zima	Nexen,	185/60/15	30%
TP zima	Nexen,	185/60/15	30%
zapasowe	Kumho,	185/60/15	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 139 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 05 kwietnia 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202304025



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202304025



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202304025



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202304025





























