

„Moto-Expert Marcin Stachurka”
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202305037
Data badania – 10 maja 2023r.
Rzeczoznawca - Marcin Stachurka

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW3HX09

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: CADDY MAXI 2.0 TDI TRENDLINE
Kolor: Biały

Oznaczenie: VOLKSWAGEN CADDY MAXI 2.0 TDI TRENDLINE
Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Ciężarowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 152519
Nr fabryczny (VIN): WV1ZZZ2KZLX072669
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 2310
Masa własna (kg): 1619
Ładowność (kg): 691
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R-4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 09.03.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany Carefleet S.A.
na: Legnicka 48 Bud C-D
 54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ 1462721z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 09.03.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak

5. 1. Książka serwisowa prowadzona w formie elektronicznej w bazie producenta.
2. Termin badania technicznego: 09.03.2025.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki kół - 4 sztuki.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – biała. Zderzak przedni – głębokie zarysowania po stronie prawej i lewej. Szyba czołowa – odpryski z pęknięciami, drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – zagięcie o średnicy ok 25mm, zagięcie punktowe, drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – zagięcie na odcinku ok 80mm w części dolnej, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – zagięcie na odcinku ok 30mm, zarysowania na odcinku ok 150mm, drobne zarysowania. Zderzak tylny – liczne głębokie zarysowania, odkształcenia, drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – zagięcie o średnicy ok 70mm, zagięcie o średnicy ok 30mm z ubytkami lakieru, drobne zarysowania. Lampa lewa tylna - pęknięty klosz. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – głębokie zarysowanie na odcinku ok 13mm, drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Próg lewy - zarysowania we wnękach drzwi. Dach – drobne zarysowania. Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 142µm.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza - pęknięta po stronie prawej, zagięcia, zarysowania. Poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Podsufitka - zagięcia, zabrudzenia, zarysowania. Tapicerka oparcia fotela lewego - rozdarcie w części tylnej. Tylna kratka nawiewu - połamana. Tapicerka oparcia kanapy tylnej - rozdarcia w tylnej części. Brak półki bagażnika. Tapicerka lewego słupka D - głębokie zarysowania. Tapicerka drzwi tyłu nadwozia - popękana, porysowana. Tapicerka drzwi prawych tylnych - zarysowania. Tapicerka drzwi lewych tylnych - zarysowania. Tapicerka drzwi lewych przednich - zarysowania. Półka górna przednia - zarysowania. Pokrywa schowka - głębokie zarysowania. Nakładka ozdobna deski rozdzielczej - pognięta, pęknięta. Środkowe kratki nawiewu - pognięta obudowa. Porysowane tapicerki bagażnika.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Szyby drzwi przednich sterowane elektrycznie. Radioodtwarzacz fabryczny. Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Hak

- Immobilizer
- Klimatyzacja
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Relingi dachowe
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Sunfull SF982	205/55R16 M+S	30%
Prawy przód	Sunfull SF982	205/55R16 M+S	30%
Lewy tył	Sunfull SF982	205/55R16 M+S	30%
Prawy tył	Sunfull SF982	205/55R16 M+S	30%
Zapasy	Continental	205/55R16	65%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 119 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 14 maja 2023

.....





























