

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202306134
Data badania – 27 czerwca 2023r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW8HY50

Marka pojazdu: OPEL
Model: ASTRA
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 173178
Nr fabryczny (VIN): W0VBF8EV7L8013494
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1945
Masa własna (kg): 1335
Ładowność (kg): 610
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 1496
Moc [kW]: 90.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 30.03.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ 1529768
2. Data następnego badania technicznego: 01.03.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 5: 30111km, 60585km, 89850km, 120396km, 149934km z dnia 05/09/2022

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna.

Zderzak przód: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Błotnik LP: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Próg lewy: Zarysowania

Dach: Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Odpryski / Zarysowania

Felga LT: Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: lampa lewa: Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Lampa LT: Zarysowania

Zderzak tył: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Felga PT: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Rama dachu prawa: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Próg prawy: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Błotnik PP: Zarysowania

Felga PP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 109 μ m, błotnik PP - 101 μ m, drzwi PP - 120 μ m, drzwi TP - 109 μ m, poszycie TP - 119 μ m, pokrywa T - 125 μ m, poszycie TL - 110 μ m, drzwi TL - 121 μ m, drzwi PL - 115 μ m, błotnik PL - 106 μ m, dach - 112 μ m

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka drzwi LT: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zarysowania

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Roleta / półka bagażnika: Zarysowania

Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu

Czujnik deszczu

Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza

Felgi aluminiowe 16, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem

Fotel kierowcy AGR z regulacją w 8 kierunkach, z elektryczną reg. lędźwiową i reg. długości siedziska
 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 Kierownica skórzana
 Kieszenie w oparciach foteli przednich
 Klimatyzacja sterowana manualnie
 Komputer pokładowy
 Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
 Lampki do czytania z tyłu
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia
 Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych
 Lusterko wsteczne światłoczułe
 Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli
 Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
 Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń
 Podsufitka w kolorze czarnym
 Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach
 Reflektory przednie LED
 Relingi dachowe ozdobne chromowane
 Spojler tylny
 Sterowanie radiem z kierownicy
 System monitorujący ciśnienie w oponach
 System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA
 System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z układem utrzymania pasa ruchu
 System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył
 Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu
 Światła do jazdy dziennej LED
 Tapicerka materiałowa, czarna
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Tylne oparcie składane, dzielone 60:40
 Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS
 Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
 Wskaźnik odległości do pojazdu poprzedzającego z ostrzeganiem przed kolizją i aut. hamowania
 Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
 Zestaw naprawczy do opon
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
 Lakier metaliczny/brylantowy
 Pakiet Komfort:
 Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności
 Pakiet Zimowy 1

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Continental, Ecocontact 6	205/55R16	60%
PP - lato	Continental, Ecocontact 6	205/55R16	60%
TL - lato	Michelin, Primacy 4	205/55R16	60%

TP - lato	Michelin, Primacy 4	205/55R16	60%
-----------	---------------------	-----------	-----

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 84 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 27 czerwca 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202306134



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202306134



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202306134















