

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202306091

Data badania – 05 lipca 2023r.

Rzecznawca - Michał Kłosowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WND4061C

Marka pojazdu: SKODA
Model: KAMIQ 1.0 TSI AMBITION
Kolor: Biały

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 12812
Nr fabryczny (VIN): TMBGR6NW3P3061467
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1726
Masa własna (kg): 1200
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: Zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 999
Moc [kW]: 81.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 16.12.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS 4480733
2. Data następnego badania technicznego: 16.12.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała. Spojler zderzaka P - odprysk, Pokrywa P - zarysowanie, ściana TP - wgniecenie, Wnęka drzwi TL - odprysk. Zmierzona grubość powłoki lakierowej: Błotnik PL - 110µm, Drzwi PL - 120µm, Drzwi TL - 130µm, Ściana TL - 130µm, Próg L - 80µm, Pokrywa P - 110µm, Dach - 120µm, Pokrywa T - 110µm, Ściana TP - 120µm, Drzwi TP - 120µm, Drzwi PP - 130µm, Błotnik PP - 100µm, Próg P - 80µm

V. Wnętrze stwierdzono: Tunel środkowy - zarysowania, Tapicerka drzwi PL - zabrudzenia, Listwa progowa L - zarysowania, Listwa progowa TL - zarysowania, Tapicerka drzwi TL - zabrudzenia, Tapicerka drzwi TP - Zarysowania, Listwa progowa TP - zarysowania, Listwa progowa PP - zarysowania, Wykładzina pasa tylnego - zarysowania, Wykładzina bagażnika L - zarysowania, Wykładzina bagażnika P - zarysowania. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

Bluetooth

Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp)

Chromowana ramka wokół grilla

Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu

EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

Elektryczne podnoszenie szyb, przód

Elektryczne podnoszenie szyb, tył

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 16 CASTOR z ogumieniem 205/60

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Fotele przednie z regulacją lędźwiową

Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania

HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania

HHC - wspomaganie ruszania pod górę

Immobilizer

Instalacja radiowa + 8 głośników

Kamera ułatwiająca parkowanie

Kierownica skórzana 2-ramienna, wielofunkcyjna

Kieszenie w oparciach foteli przednich

Klamki wewnętrzne chromowane

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT

Lakier uni

Lampki do czytania - przód

Lampy przednie LED Basic
 Lampy tylne LED Basic
 Lane Assist - asystent pasa ruchu
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
 MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
 Nakładki przedniego i tylnego zderzaka w kolorze srebrnym
 Oświetlenie przestrzeni bagażowej
 Parasolka w drzwiach kierowcy
 Podłokietnik z przodu
 Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
 Półka nad częścią bagażową
 Relingi dachowe w kolorze czarnym
 Schowek na okulary
 TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
 Tuner radiowy cyfrowy DAB+
 Tylne oparcie składane
 Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
 Wycieraczka szyby tylnej
 Wykończenie wnętrza - Ambition
 XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów
 Zamek centralny z pilotem
 Pakiet Comfort
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
 Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic
 Radio Bolero (wyświetlacz 8", 2x USB)
 SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia
 Pakiet Tech
 Fotele przednie podgrzewane z podgrzewanymi dyszami spryskiwaczy szyby przedniej
 LIGHT AND RAIN ASSIST z Coming/Leaving Home, Tunnel Light + lusterko wsteczne fotochromatyczne
 Tempomat adaptacyjny do 210 km/h (adaptive cruise control)

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Firestone	205/55/16	30%
PP zima	Firestone	205/55/16	30%
TL zima	Firestone	205/55/16	30%
TP zima	Firestone	205/55/16	30%
koło zapasowe - lato	Goodyear	195/60/16	Brak danych

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 62 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 05 lipca 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202306091



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202306091



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202306091



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202306091



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202306091



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202306091



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202306091



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202306091

