

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202308106
Data badania – 22 sierpnia 2023r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW6Y129

Marka pojazdu: SKODA
Model: FABIA
Kolor: granatowy

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 128069
Nr fabryczny (VIN): TMBJP6NJ7JZ196021
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1589
Masa własna (kg): 1096
Ładowność (kg): 493
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 999
Moc [kW]: 70.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 10.08.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO 3695136
2. Data następnego badania technicznego: 01.08.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia granatowa.

Szyba czołowa: odbarwienie

Felga LP: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Opona LP: Zarysowanie

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania

Drzwi LP: rama: Zarysowania

Próg lewy: Zarysowania

Rama dachu lewa: Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Odpryski / Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: poszycie: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Próg prawy: Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 μ m, błotnik PP - 120 μ m, drzwi PP - 120 μ m, drzwi TP - 120 μ m, poszycie TP - 120 μ m, pokrywa T - 150 μ m, poszycie TL - 120 μ m, drzwi TL - 120 μ m, drzwi PL - 120 μ m, błotnik PL - 120 μ m, dach - 180 μ m, próg L - 100 μ m, próg P - 100 μ m

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Kierownica: Przetarcia

Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia / Zarysowania

Wykładzina LP: Przetarcia

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Otwory / Pęknięcia / Zarysowania

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 2 siatki na bokach oparcie foteli przednich

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

ACS - system pokolizyjny

Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

Chromowane ramki bocznych nawiewów powietrza

Chromowany przycisk dźwigni hamulca ręcznego oraz elementy kontrolne nawiewów powietrza

EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
El. podnoszenie szyb, przód
ESP - system stabilizacji toru jazdy
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
Gniazdo 12V w bagażniku
Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika
HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
Immobilizer
Kierownica 3-ramienna z chromowanymi elementami
Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych
Kieszenie w oparciach foteli przednich
Klamki wewnętrzne chromowane
Klimatyzacja manualna
Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie
Komputer pokładowy
Lakier uni
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
Lusterka i klamki w kolorze nadwozia
MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
Ogranicznik prędkości
Osłona chłodnicy (grill) w kolorze czarnym
Oświetlenie bagażnika
Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km
Panel instrumentów – Ambition/Style (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer)
Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód
Podpowiedź zmiany biegu
Przegroda wnęki nadkola – z prawej i lewej strony
Przyciemniane szyby
Radio Swing z ekranem dotykowym 5 cali/SD/USB/AUX/RDS FM
Roleta przestrzeni bagażowej
Schowek na okulary
Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, z miejscem na butelkę 1l
Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem)
Schowki w drzwiach - przód
System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii
Światła do jazdy dziennej
Światła przeciwmgielne
Tapicerka materiałowa
TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
Tylne kanapy składane i dzielone
Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych
Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich
Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
Wspomaganie układu kierowniczego
Wycieraczka Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy
Wycieraczka szyby tylnej
Wykończenie wnętrza - Ambition
Wykończenie wnętrza - Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej
Wyłącznik poduszki powietrznej
XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów
Zagłówki z regulacją wysokości

Zamek centralny z pilotem
Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe
Pakiet MIXX:
Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
Easy Light Assistant – czujnik zmierzchu
Felgi aluminiowe 15 MATONE z ogumieniem

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Kumho, Ecowing	185/60/15	50%
PP - lato	Kumho, Ecowing	185/60/15	50%
TL - lato	Kumho, Ecowing	185/60/15	45%
TP - lato	Kumho, Ecowing	185/60/15	45%
Zapaszowe - lato	Kumho, Ecowing	185/60/15	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 93 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 22 sierpnia 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308106



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308106





















