

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202308143

Data badania – 31 sierpnia 2023r.

Rzecznawca - Michał Kłosowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW7M168

Marka pojazdu: TOYOTA
Model: AURIS 1.4 D-4D ACTIVE
Kolor: Biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 110505
Nr fabryczny (VIN): SB1ZN3JE50E078883
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 1850
Masa własna (kg): 1325
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: Zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1364
Moc [kW]: 66.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 02.06.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN 2383604
2. Data następnego badania technicznego: 25.05.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 6: 15222km, 30955km, 45575km, 61050km, 90347km, 104482km z dnia 05.05.2023r.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała. Zderzak P - zarysowania, odpryski, Pokrywa P - odpryski, Szyba czołowa - odprysk, pęknięcie, Błotnik PP - odprysk, Próg L - zarysowania, Wnęka ściany TL - wgniecenie, Drzwi PP - wgniecenie, Drzwi TP - wgniecenie, Dach - wgniecenie, Rama dachu P - wgniecenie, Drzwi TL - wgniecenie, Drzwi PL - zarysowanie, Pokrywa T - korozja, Szyba drzwi T - zarysowania. Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 150µm, Błotnik PP - 220µm, Drzwi PP - 170µm, Drzwi TP - 150µm, Ściana TP - 1190µm, Pokrywa T - 1660µm, Ściana TL - 150µm, Drzwi TL - 150µm, Drzwi PL - 130µm, Drzwi PL - 130µm, Dach - 140µm, Próg P - 1010µm, Próg L - 110µm.

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel PL - przetarcia, Podsufitka - zabrudzenia, Wykładzina bagażnika - zabrudzenia, Fotel PP - plamy, Wykładzina drzwi T - zarysowania, Schowek P wykładziny bagażnika - zarysowany. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Airbag kolan kierowcy

Antena dachowa Shark-Fin

BA - system wspomagania hamowania

EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania

Elektrycznie regulowane szyby przednie

Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home

HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu

Immobilizer

Kanapa tylna składana, dzielona 60/40

Kierownica wielofunkcyjna

Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych

Klamki w kolorze nadwozia

Klimatyzacja automatyczna

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

Komputer pokładowy

Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane

Lusterka boczne w kolorze nadwozia

Podłokietnik przedni

Radio CD z MP3 + 4 głośniki + Bluetooth

Roleta przestrzeni bagażowej

Światła do jazdy dziennej typu LED

Światła tylne typu LED
Tapicerka materiałowa
Tylne kanapa składana z bagażnika
Tylne spojler
Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC
Wejście Aux-In
Wspomaganie układu kierowniczego
Zamek centralny sterowany pilotem
Lakier biały niemetalizowany
System zabezpieczenia antykradzieżowego (rozszerzenie o ochronę wnętrza, sygn. dźwiękową, PROXY)

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	KUMHO	195/65R15	33%
PP lato	KUMHO	195/65R15	33%
TL lato	Continental	195/65R15	66%
TP lato	Continental	195/65R15	66%
koło zapasowe - dojazdowe	BRIDGESTONE	T125/70D17	Brak danych

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 118 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 31 sierpnia 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308143



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308143



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308143

























