

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202309109
Data badania – 04 października 2023r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW133SE

Marka pojazdu: FORD
Model: FOCUS 1.5 ECOBLUE TREND
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 167435
Nr fabryczny (VIN): WF0PXXGCHPKM84905
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1955
Masa własna (kg): 1358
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1498
Moc [kW]: 88.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 09.04.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ1574775
2. Data następnego badania technicznego: 07.04.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 11: 16201 km, 37815 km, 45920 km, 60051 km, 74805 km, 90601 km, 107380 km, 119837 km, 135000 km, 150121 km, 165000 km dnia 04-08-2023

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Silnik zanieczyszczony olejem. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Kołpak PP – zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Rama dachu lewa: Zdeformowanie / Wgniecenie

Dach: Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania

Lampa PP: Zarysowania

Lampa LP: Zarysowania

Zderzak przód: Odpryski / Zarysowania

Pokrywa tył: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 μm , błotnik PP - 140 μm , drzwi PP - 300 μm , drzwi TP - 250 μm , poszycie TP - 120 μm , pokrywa T - 350 μm , poszycie TL - 1800 μm , drzwi TL - 300 μm , drzwi PL - 140 μm , błotnik PL - 140 μm , dach - 150 μm , próg P - 100 μm , próg L - 100 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Wykładzina LP: Przetarcia

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania / niekompletna

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Kokpit: Zarysowania

Wnętrze bagażnika: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Dach lakierowany w kolorze nadwozia

Dywaniki welurowe z przodu

ESP - układ stabilizacji toru jazdy, TSC, TA EBA i wspom. ruszania pod górę HSA

Felgi stalowe 16 z ogumieniem

FordPass Connect z modemem GSM (Zdalne zamyk. otw. zamk., funkc. lokal. pojazdu, Live Traffic, WiFi

Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia
Fotel kierowcy regul. elektrycznie w 4 kierunkach
Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
Fotel pasażera - ręczna regulacja pochylenia oparcia
Fotel pasażera z regulacją przód - tył
Fotele przednie komfortowe
Gniazdko 12V w bagażniku
Hamulec postojowy - sterowany elektrycznie z funkcją Auto Hold
Immobilizer
Inteligentny ogranicznik prędkości
Kierownica 3-ramienna, skórzana
Kieszenie w oparciach foteli przednich
Klamki zewnętrzne drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia
Klimatyzacja manualna
Kluczyk Ford My Key
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Komputer pokładowy
Konsola centralna z otwartym schowkiem i dodatkowym gniazdkiem 12V
Konsola dachowa - średniej długości z lampkami LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń
Lakier Uni
Lane Keeping Alert
Listwa wzdłuż górnej linii szyb bocznych – w kolorze tworzywa
Listwy progowe - w kolorze tworzywa
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami
Podsufitka w jasnej tonacji
Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu
Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd
Radio MyConnection, DAB+, wys. 4.2", z. głośnomówiący, Bluetooth, USB, głośniki, z. sterowanie kierownicą
Reflektory - halogenowe
Reflektory – światła do jazdy dziennej LED
Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła
Reflektory LED dla świateł mijania, halogenowe dla świateł drogowych
Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze czarnym
Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową
Spojler tylny w kolorze nadwozia
System Auto-Start-Stop
System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel
System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli
System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist
Szyba przednia z dodatkową warstwą akustyczną
Szyby przednie i tylne elektryczne z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody
Światła przeciwmgielne, tylne
Tapicerka materiałowa Moonwalk
Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40
Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą
Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS
Wybór trybu jazdy - Standardowy, Sportowy, Eco
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu
Wyświetlacz 4.2 na tablicy zegarów
Zamek centralny z pilotem
Zderzaki - górna część lakierowana w kolorze nadwozia, dolna w kolorze tworzywa

Autoalarm obwodowy i pojemnościowy, z funkcją podwójnego ryglowania
Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył
Koło zapasowe dojazdowe
Pakiet Winter
Kierownica podgrzewana
Ogrzewane fotele przednie
Podgrzewana szyba przednia (Quickclear)
Tempomat

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Michelin,	195/65R16	65%
PP Letnie	Michelin,	195/65R16	65%
TL Letnie	Michelin,	195/65R16	45%
TP Letnie	Michelin,	195/65R16	45%
dojazdowa	Hankook,	125/70/R16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 144 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 04 października 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309109








Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309109



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309109




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309109




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309109































Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309109

