

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202310101**  
**Data badania – 24 października 2023r.**  
**Rzecznawca - Piotr Kucharski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW3S689

Marka pojazdu: TOYOTA  
Model: YARIS HYBRID  
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 155890  
Nr fabryczny (VIN): VNKKD3D330A380486  
Rok produkcji: 2017  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1565  
Masa własna (kg): 1090  
Ładowność (kg): 475  
Rodzaj paliwa: Hybryda  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1497  
Moc [kW]: 55.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 26.10.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN 4557722
2. Data następnego badania technicznego: 24.10.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Brak wpisów w książce serwisowej.  
Nierówna praca na zimnym silniku.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała.

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi LP: rama: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Drzwi PT: rama: Odpryski

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania

Próg PL: Wgniecenie

Próg: Zarysowanie

Słupek PL: Odpryski, Korozja

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 100  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 110 $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 110 $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 110 $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 110 $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 100 $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 110 $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 100 $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 100 $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 180 $\mu\text{m}$ , dach - 100 $\mu\text{m}$ , próg L - 80 $\mu\text{m}$ , próg P - 80 $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Fotel LP: Zabrudzenia / Przetarcia

Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Podsufitka: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Airbag kolan kierowcy

Automatyczne światła drogowe

BA - system wspomagania hamowania

Bluetooth

Czujnik deszczu

EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania

Elektrycznie regulowane szyby przednie

Felgi stalowe 15 z ogumieniem 175/65

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home

Gniazdo USB

HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów

Immobilizer

Kierownica regulowana w pionie i poziomie

Kierownica wielofunkcyjna  
Klamki w kolorze nadwozia  
Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa  
Komputer pokładowy  
Lakier uni  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie  
Lusterka boczne w kolorze nadwozia  
Radio CD z MP3/WMA + 6 głośników  
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa  
System antykradzieżowy  
System Lane Departure Alert  
System monitorowania ciśnienia w oponach  
System Pre-Collision (układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia)  
System zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza diagnostycznego  
Światła do jazdy dziennej  
Światła przednie projektorowe  
Tapicerka materiałowa  
TRC - system kontroli trakcji  
Tylne oparcie składane, dzielone  
Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego  
VSC - system stabilizacji toru jazdy  
Wspomaganie układu kierowniczego  
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera  
Zagłówki z regulacją wysokości  
Zamek centralny sterowany pilotem  
Zderzaki w kolorze nadwozia  
Koło dojazdowe

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Dunlop, Fast response	175/65/R15	55%
PP - lato	Dunlop, Fast response	175/65/R15	60%
TL - lato	Gislaved, Urban speed	175/65/R15	30%
TP - lato	Gislaved, Urban speed	175/65/R15	35%
Dojazdowe	Dunlop, Space miser	T125/70/D16	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 91 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 24 października 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310101





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310101











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310101























